

# 惠州博罗楼顶防水补漏,博罗楼面裂缝补漏,博罗防水,博罗补漏

产品名称	惠州博罗楼顶防水补漏,博罗楼面裂缝补漏,博罗防水,博罗补漏
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

### 房顶防水隔热的重要组成部分

保温隔热是建筑屋面构造的重要组成部分，它与屋面防水相匹配，发挥着屋面保温、房顶防水隔热整体功能的作用。封闭式保温层的含水率应相当于该材料在当地自然风干状态下的平衡含水率；采用有机胶结材料时，不得超过5%、采用无机胶结材料时，不得超过20%。对于易腐蚀的保温材料应做防腐处理。保温隔热屋面的基层为装配式钢筋混凝土板时，板缝处理应采用细石混凝土灌缝，其强度等级不小于C20，灌缝的混凝土易掺微胀剂。当屋面板缝宽度大于40mm或者上窄下宽时，板缝内应设施构造钢筋。对正在施工或者完工的隔热层应采取保护措施。保温层屋面施工限定条件:干铺的保温层可在负温度下施工。用热沥青粘接的整体现浇保温层和粘贴板状材料保温层，不宜在气温低于负10 时施工。用水泥、石灰或者乳化沥青粘接的整体现浇保温层和用水泥砂浆粘贴的保温板状材料不宜在低于负5 时施工。