

# 白玉兰罗马柱供应商 万宝龙圆柱 白玉兰罗马柱

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 白玉兰罗马柱供应商 万宝龙圆柱 白玉兰罗马柱  |
| 公司名称 | 南安市万宝龙精工石材有限公司          |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 泉州南安市水头镇蟠龙开发区           |
| 联系电话 | 13514009999 13514009999 |

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：南安市万宝龙精工石材有限公司

### 大理石罗马柱——空心圆柱、实心圆柱

罗马柱，它的基本单位由柱和檐构成。柱可分为柱础、柱身、柱头（柱帽）三部分。由于各部分尺寸、比例、形状的不同，加上柱身处理和装饰花纹的各异，而形成各不相同的柱子样式。罗马的古典柱式包括希腊时期的3种，共有5种：多立克式、爱奥尼克式、科林斯式、罗马式（塔司干式、复合式）。

其中塔司干式和复合式是在种希腊柱式的基础上发展起来的两种罗马柱式。多立克式柱身比例粗壮，由下而上逐渐缩小，柱子高度为底径的4-6倍。

柱知刻有凹圆槽，槽背成棱角，柱头比较简单，无花纹，没有柱础而直接立在台基上檐部高度的比例为1：4，柱间距约为柱么匠1.2至1.5倍。爱奥尼克式的柱身比例修长，上下比例变化不显著，白玉兰罗马柱，柱子高度为底径的9至10倍，柱身刻有凹圆槽，槽背呈带状，有多层的柱础，檐部高度与柱高的比例为1：5，柱间距为柱径的2倍。科林斯工除了柱头如盛满卷草花篮的纹饰外，其它各部分与

爱奥尼克式相同。塔司干式的柱身比例较粗，无圆槽、有柱础的一种简单柱式。复合式则在科林斯式柱头上加上一对爱奥尼式的涡卷，柱式趋向华丽、细密、纤巧和豪华。

## 浅谈石材圆柱材苔藓的处理方法

### 浅谈石材圆柱材苔藓的处理方法

干净的石材圆柱材表面毫无养分，为何滋生苔藓。其原因是因为当芽苞子飞降粘附在潮湿的石材圆柱材后，其根部会分泌微量的H<sup>+</sup>离子，这些H<sup>+</sup>离子会转换矿物中的金属离子，成为滋生苔藓的养份，当苔藓逐渐成长蔓延石材圆柱材的保水性就日益增加，白玉兰罗马柱供应商，生生不息了。

当苔藓呈海绵状在石材圆柱材表面长期吸收水份，会使得底下的石材圆柱材长期湿润，导致变质、变色。H<sup>+</sup>离子转换作用，使得有机质产生碳酸、腐植酸及各种有机酸，在表面产生胶质状的粘土膜而破坏石材圆柱材。因此，如果室外石材圆柱材遭遇苔藓的侵袭，应该如何处理呢？

1、由于苔藓剂是一种喷壶状的液体，在使用时则可以将其直接喷洒在石材圆柱材的表面，并且不用提前稀释。对于苔藓较为严重的区域，则需要提前用刀片之类的物品将石材圆柱材表面的苔藓刮掉之后再使用苔藓剂来进行清洁，以此来增加清洁效果。

2、苔藓剂在喷洒于石材圆柱材表面之后，则需要一个缓充的过程之后才可对其进行清洁，白玉兰罗马柱批发，对于严重区域的苔藓来说，如果有必要，则需要使用塑料袋将其进行包裹，让表面的苔藓微组织进行合理性分解，在其分解之后，就可以将残留于石材圆柱材表面的苔藓组织成分用清水进行洗刷。

3、在石材圆柱材清洁完成之后，则需要将双手进行清洗，在使用中，切误将苔藓剂溅到眼睛上，如果不慎溅入则需要使用大量的清水对其眼睛部分进行清洗。

4、苔藓剂不可以与酸性的日常清洗剂同时使用，以免酸性清洗剂对石材圆柱材的表面有所腐蚀，从而造成不必要的损失。

### 普通圆柱的种类

普通圆柱主要是指母线是直线、曲线，白玉兰罗马柱批发价格，但横截面是圆的等截面或不等截面的圆柱，如等直径圆柱、锥形圆柱、两头直径小于中间直径的鼓形圆柱和栏杆柱等。

普通圆柱的直径和高度主要取决于荒料的尺寸，小的直径一般为100mm，大的直径小于等于2000mm；不论是整体的、还是部分的圆柱，其单体高度一般小于5000mm，但也有一些高度超过5000mm的特殊圆柱。标准的石柱包括柱础、柱体和柱帽三个部分。

白玉兰罗马柱供应商-万宝龙圆柱(在线咨询)-白玉兰罗马柱由南安市万宝龙精工石材有限公司提供。南安市万宝龙精工石材有限公司为客户提供“石圆柱,实心空心圆柱线条,浮雕,等加工难度大的异的异形石材”等业务，公司拥有“万宝龙”等品牌，专注于大理石等行业。，在泉州南安市水头镇蟠龙开发区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：周经理。