

# 东风天龙方向机供应商 遂宁东风天龙方向机 正宸动力实力商家

产品名称	东风天龙方向机供应商 遂宁东风天龙方向机 正宸动力实力商家
公司名称	济南正宸动力汽车零部件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市泉利汽配城
联系电话	15253148990

## 产品详情

一般转向机常见故障缘故有以下几类：1)助力泵常见故障根据实验分辨助力泵的泵压达不上指标值时，显而易见方位厚重与此有关。应查验流量调节阀与高压闸阀的齿合面、阀门轴承钢球是不是封闭式关不紧。如果是流量阀或阀门泄露，可根据碾磨的方式恢复。次之再查验阀门的弹簧是不是无效。这一点可根据在弹簧后边加垫圈的方式查验，假如在弹簧后边提升一垫圈后，较大泵压有持续上升，表明弹簧无效。假如这两个位置都无难题，则应拆装瓦解助力泵，观查轴向柱塞泵的壁内是不是磨坏和拉伤。因壁内拉伤会使高、底压腔互通，进而导致工作压力创建不起来。一般拉伤的缘故全是油脏所至。假如方位忽然厚重，则应查验是不是泵轴开裂而致。2)转向机常见故障根据查验假如发觉是转向机助力油压较低时，表明方位重的缘故在转向机。这时应请技术生产厂家来开展维修。一般来讲转向机常见故障绝大多数是因为活塞、缸套拉伤、或者活塞上密封环毁坏导致活塞二腔互通，遂宁东风天龙方向机，使助推工作压力不可以合理地创建。除此之外，活塞圆上表面的各种各样密封环、转为挤出机螺杆上的密封环损坏，也会导致高压卸压，而使助推气体压力底。3)油少，系统软件有气体假如助推系统软件油少，导致系统软件内有气体，这时不但转为厚重，并且在转为时也有噪声。这时按给油与放空气的程序流程开展排气管就可以。4)储罐内回油滤芯阻塞储罐内回油滤芯长期性不维护保养、拆换，导致阻塞，使助力油循环系统不畅，导致回油凝汽式扩大，一样会使方位厚重。

### 动力转向系统的工作原理

动力转向系统是在机械式转向系统的基础上加一套动力辅助装置组成的。如下图，转向油泵6安装在发动机上，由曲轴通过皮带驱动并向外输出液压油。转向油罐5有进、出油管接头，通过油管分别与转向油泵和转向控制阀2联接。转向控制阀用以改变油路。机械转向器和缸体形成左右两个工作腔，它们分别通过油道和转向控制阀联接。

当汽车直线行驶时，转向控制阀2将转向油泵6泵出来的工作液与油罐相通，转向油泵处于卸荷状态，东风天龙方向机价格，动力转向器不起助力作用。当汽车需要向右转向时，驾驶员向右转动转向盘，转向控制阀将转向油泵泵出来的工作液与R腔接通，将L腔与油罐接通，东风天龙方向机多少钱，在油压的作用下，活塞向下移动，通过传动结构使左、右轮向右偏转，从而实现右转向。向左转向时，情况与上述

相反。

车里的方向机可以分为机械助力式、机械液压助力式、电子器件液压助力式以及电子器件助力式这四种。在这其中的电子器件助力方向机中没有液压油和汽车机油，因而不易出现骨架密封毁坏漏油的常见问题；机械助力式方向机中仅有汽车机油，东风天龙方向机供应商，它的上面一般有两个骨架密封，随意不易毁坏，就算毁坏了也很容易拆卸，并且这类方向机运用的急剧下降了，只是一些农用三轮车、轻型车以及十分中低档的汽车上运用，大部分可以忽视了。查看更多看照片点评而机械液压助力式和电子器件液压助力式是在车上比较广泛的二种方向机，在这其中以机械液压助力式更为广泛。这二种方向机的结构和基本原理基本一致，只是在系统气压的建立与控制上有所区别，机械液压助力式是用柴油机促进变为泵转动，而电子器件液压助力式是用电机来促进变为泵转动。可以更灵活的全自动自动控制系统的压和流量。

东风天龙方向机供应商-遂宁东风天龙方向机-正宸动力实力商家由济南正宸动力汽车零部件有限公司提供。济南正宸动力汽车零部件有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！