

速鲨汽车配件 尼桑轮圈 轮圈

产品名称	速鲨汽车配件 尼桑轮圈 轮圈
公司名称	无锡速鲨汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区振石路22号 石塘湾工业园6号厂房
联系电话	18151700956 18151700956

产品详情

现在汽车改装行业正处于发展势头，很多车主不在仅仅局限于做车身改装动力改装，汽车轮毂改装也是当下正流行，然后改装轮毂基本上都是换款式换新，但是成本也相对来说很高。所以就衍生出了汽车轮毂电镀改色服务，尼桑轮圈，当然一些原车轮毂也会是电镀的工艺。但是大家同样还有所担心，担心轮毂电镀后万一划伤了怎么修复？

其实吧大家不用担心这个问题，轮毂既然能改电镀，当然他划伤了肯定也可以修复的，在按照轮毂真空电镀的修复方法给他修复一下就可以。而且随着轮毂电镀行业的日渐成熟，丰田轮圈，已经不仅仅局限于电镀黑白色了，还可根据车主自己的个人喜好进行私人定制。

当然如果您的原车轮毂是电镀工艺，如果有划伤也可以修复的。原车电镀轮毂分为水电镀和真空电镀两种。水电镀工艺不会出现表现划伤的情况，林肯轮圈，但是他会腐蚀轮毂，轮毂如果腐蚀了也是可以修复的，就是退镀时间比较长，水电镀要修复的话时间比较久以点。不过水电镀工艺环境污染比较大，所以现在很少有做水电镀的，如果水电镀轮毂要修复的话就要做轮毂真空电镀修复;轮毂真空电镀修复的话就是退镀后，重新按照“四喷四烤”的工艺修复就好。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

轮胎部件制造：帘布筒制造目前外胎成型，除了少数小型规格轮胎采用胶帘布条直接在成型机头上贴合

成型外，一般都使用在成型前已裁成一定宽度、长度和角度的胶布条预先制成的环形筒，此环形筒称为帘布筒。帘布筒一般由两层、三层或四层的胶帘布贴合在一起组成。贴合时，在斜交轮胎中，相邻两层帘线的角度是相互交叉的；而在子午线轮胎中，胎体帘线是按子午线方向排列的，所以子午线轮胎胎体帘布层的所有帘线都彼此不交叉。帘布贴合操作是在帘布贴合机上进行。

车主黄先达今年3月提车以来，总是对自己爱车的外形不满意，其实，与其说是对车子外观不满，倒不如说是对车的轮毂不满。黄先达认为，轮毂的形状、样式会影响到整辆车的美观，轮毂不好看，车子整体就不好看。为此，上月他特意去汽修店换了全新的铝合金轮毂，花了不少“银子”。

“铝合金轮毂一装上，整辆车一下就‘洋气’多了，开车出去也不怕朋友指着轮胎说丑了。”黄先达介绍，因为轮毂原因，之前他好几次开车出去同朋友聚会，都被“无情奚落”，轮圈，类似“这辆车哪里都好，就是轮胎太丑了”的话他听了不下10遍，一气之下，他就到汽修店把4个轮毂全换了。

黄先达告诉笔者，自己买车时预算有限，只能选择配置相对偏低的车型，铝合金轮毂、桃木内饰、皮质座椅这类中端车型才有的配置，他的车都没有。尽管如此，他还是对自己一辆车呵护有加，却未曾料到轮毂成为好友们眼中的“笑柄”。

“铝合金轮毂的优点在于更加美观、轻量化，可以从一定程度上提高车子的操控性。”

速鲨汽车配件(图)-尼桑轮圈-轮圈由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件有限公司为客户提供“汽车轮毂,轿车轮毂,锻造轮毂,铝合金轮毂,定制轮毂,”等业务，公司拥有“SS,MKW,RSR,HOSTILE,AVE”等品牌，专注于库存汽摩及配件等行业。，在江苏省无锡市惠山区振石路22号石塘湾工业园6号厂房的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：杨经理。