

细石混凝土泵多少钱 科玛森机械 太原细石混凝土泵

产品名称	细石混凝土泵多少钱 科玛森机械 太原细石混凝土泵
公司名称	湖南科玛森机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	长沙经济技术开发区人民东路二段169号先进储能节能创意产业园二栋106
联系电话	13874839997 13874839997

产品详情

泵送施工时进行的日常维护之设备开机前的检查维护

(1) 设备开机前的检查维护

—电机检查应外观完好，紧固可靠，电机风扇无损伤，不松动不与罩壳摩擦。

—电源和输电线路检查。电缆及电源线接线应牢固。

—电气控制箱检查。接线完好无损伤、无断脱；内清洁、干燥、无杂物；仪表、指示灯、开关等装置应齐全、完好。各开关在起动前应处于规定的状态下，即：压力试验开关在断开位置；板阀反向开关在正向位置。

—油位检查。油面应在液位计中间位置。

—油质检查。应是黄色透明、无发泡、无浑浊现象。

—水箱内的液体，小型细石混凝土泵，观察10分钟，液面应无明显下降，否则应检查漏水原因并作处理。

—料斗内应该清洗干净，无混凝土积渣及杂物；搅拌叶片应紧固、完好、无损坏或变形。

—阀箱内部应清洁，无混凝土积渣及杂物，卸料门关闭紧密可靠；耐磨环与眼睛板间隙符合要求。

—各泵、油马达、阀件固定情况符合要求，与油管连接牢固，密封良好。

—接管前应检查每根管子，内部应清洁、光滑，外观无或严重的凹陷变形；卡箍及其联接螺丝应完好清洁，细石混凝土泵厂家，卡箍中的橡胶密封圈应完好并有弹性，无水泥干渣；管道铺设应尽量平整、连

接牢固、支垫可靠，太原细石混凝土泵，不接触有损于管件的杂物。

细石泵为维护之紧固检查+泄露部位检查

紧固检查：常需要检查紧固的螺栓联接部位有：

- 混凝土缸体、拉杆螺栓与螺母
- 缸体接头与机架连接螺栓
- S阀出料口连接螺栓—主油缸两端连接螺栓
- 各油泵吸油口，排油口与管路的联接螺栓
- 阀箱体与料斗固定螺栓
- 搅拌叶片固定螺栓
- 阀箱固定螺栓
- 各油泵与泵座、泵座与底板、油马达与支座的固定螺栓
- 输送管道的卡箍螺栓

泄漏部位的处理 主要检漏部位为：液位计、放油螺塞、油泵、油马达的轴头及壳体接合面、油缸盖接合面、油缸活塞杆伸出部位、各液压阀结合面、调节手柄伸出部位、油管接头、油缸。

润滑检查：润滑泵内油脂任何时候都要保证充足且清洁，润滑管路各接头不得有溢漏现象。随时检查各运转部位的润滑情况，发现有缺油的部位，要立即停机检查，防止发生意外事故。

—润滑分配器指示杆弹出时，按照对应的润滑管路排除堵塞。

—每日检查集中润滑系统是否有效。

—油脂泵空了以后，加入的油脂往往由于气泡的原因不容易泵出，在这种情况下打开泵的出口，运转油脂泵直至油脂重新流出再接好管路。

—集中润滑系统没有覆盖的润滑点，用手动加脂枪润滑。 —检查油和润滑油的液位。

—机械结构件涂脂以防表面外露。长期放置的设备要充分润滑所有部件。

细石混凝土泵多少钱-科玛森机械-

太原细石混凝土泵由湖南科玛森机械制造有限公司提供。湖南科玛森机械制造有限公司是湖南长沙,工程机械配件的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在科玛森机械制造有限公司领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创科玛森机械制造有限公司

更加美好的未来。