

DengTa灯塔蓄电池GFM-1000卧龙电气2V1000AH密封性能好

产品名称	DengTa灯塔蓄电池GFM-1000卧龙电气2V1000AH密封性能好
公司名称	山东恒泰正宇电源科技有限公司销售部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DengTa灯塔蓄电池 型号:GFM-1000 规格:2V1000AH
公司地址	济南市历城区银座万虹广场1001-5号
联系电话	13290292093

产品详情

DengTa灯塔蓄电池GFM-1000卧龙电气2V1000AH密封性能好

卧龙灯塔蓄电池

功能特点:阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：

1、长寿命

采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；

加强正板栅筋条，耐腐蚀性比传统设计有较大提高。

2、绿色环保

采用分层封口技术，100%杜绝电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性

利用先进的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；

电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。

安装蓄电池时请务必遵守以下事项

不要在密封空间或火的附近安装蓄电池否则有引发爆炸及火灾的危险

不要用乙烯薄膜类有可能引发静电的东西盖住蓄电池产生静电时有时会引起爆炸

不要在有可能进水的地方安装蓄电池否则有发生触电火灾的危险

请不要在超过-40 °C~60 °C环境下安装蓄电池

不要在有粉尘的地方使用蓄电池否则有可能造成蓄电池短路

将蓄电池放进箱内使用时要注意空气流通

不要有粘性或标贴类物体压住上盖因上盖下面有排气阀电池内产生的气体将不能逸出

市电稳压状态正常，但逆变状态下机内有强烈交流声。同时逆变输出电压偏低(150V以下)这种故障现象是单端逆变的典型表现，UPS的逆变是由两只(或两组)逆变管以推挽工作方式共同完成的，两只(或两组)逆变管分别承担了正负半周的逆变任务，如果其中一只(或一组)出现开路性损坏，这时的UPS往往还能逆变，只是逆变输出电压很低，而且机内变压器会发出剧烈的“嗡嗡”声。这种故障的常见原因是逆变管或推动管开路，有时是SG3524的两个逆变信号输出脚(和脚)中的一个出了问题(注意内部电路或外部电路都有可能造成这类故障)。

蓄电池的工作基本原理是硫酸和铅进行离子交换的化学反应过程形成的能量。在能量交换过程中，其反应生成物—硫酸铅在极板上是“临时”的。但值得注意的是，在充电还原过程，极板上的硫酸铅并不能全部溶解而堆在极板上。这种堆积物是电化学反应的剩余物，占据了极板的位置。这就是说，极板的有效反应材料在不断减少，这是导致电池失效的主要原因。(因硫酸铅导致电池失效，这种现象的通俗叫法是一极板盐化)