

# 黄浦区绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测

产品名称	黄浦区绝缘手套预防性检测 绝缘工具预防性检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:绝缘工具 周期:3-5天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

## 产品详情

绝缘手套使用保管注意事项1.使用经检验合格的绝缘手套（每半年检验一次）。 佩戴前还要对绝缘手套进行气密性检查，具体方法 将手套从口部向上卷，稍用力将空气压至手掌及指头部分检查上述部位有无漏气，如有则不能使用。3.使用时注意防止尖锐物体刺破手套。4.使用后注意存放在干燥处，并不得接触油类及腐蚀性药品等。5.不使用时应包装储存在专用箱内，避免阳光直射、雨雪浸淋，并应小心放置，防止挤压折叠。

1.绝缘鞋适宜在交流50Hz、1000V以下或直流1500V以下的电力设备上工作时，作为辅助安全用具和劳动防护用品穿着。工作人员使用绝缘皮鞋,可配合基本用具触及带电部分,并可用于防护跨步电压所引起的点击.跨步电压是指:电气设备接地时,在地面较大电位梯度方向0.8M两点之间的电位差.2.该产品注意勿受潮，受潮后严禁使用,一旦受潮,放在通风透气阴凉处自然风干，以免皮鞋变形受损。鞋底被异物刺穿后，不能做绝缘皮鞋使用。3.注意皮鞋的皮面保养，勤擦鞋油。擦拭方式是:先用干净软布把皮鞋表面的灰尘擦去，然后将鞋油挤在布上均匀涂在鞋面上，待片刻(鞋油略干)后擦拭。4.绝缘鞋不宜在雨天穿，更不宜水洗，否则容易发生断线，脱胶、脱色、泛盐霜等现象。5.绝缘鞋不能与油类、酸性、碱性及尖锐物质等相接触，以防腐蚀、变形、受损。6.彩色皮鞋(包括白色)在穿着中尤应注意，不能碰到污水、污物、茶渍、可乐等，否则将留下污渍，使皮鞋原色受损。7.皮鞋穿着后出现轻微褶皱、轻微变形等现象属正常现象。8.绝缘鞋受潮或遇脚汗后，易出现泛盐霜现象。如出现泛盐霜现象，可用纱布或棉花沾少量温水，擦净鞋面上的白色盐霜，把鞋放通风处凉干，然后用鞋油揩擦，反复数次即可恢复原状。因此要保持皮鞋干燥。9.绝缘鞋存放时，应保持皮鞋整洁、干燥、并上好鞋油，自然平放:存放一段时间后(特别是雨季)要经常使皮鞋通风凉干燥，并重新擦拭鞋油以防变霉。