

郑州方木批发零售 郑州百顺木业 郑州木材市场

产品名称	郑州方木批发零售 郑州百顺木业 郑州木材市场
公司名称	郑东新区白沙镇百顺木业商行
价格	7.00/个
规格参数	品牌:百顺 型号:01 产地:俄罗斯
公司地址	郑州市郑东新区白沙镇堤刘村(板材市场)
联系电话	15515902936

产品详情

支模木方辐射松规格: 35*75 , 4*8 , 5*10 , 5*8 , 5*7、10*10 , 9.5*9.5 , 15*15 , 18*18, 20*20等 , 各根据客户要求量身订做。

更有为客户量身定制的跳板规格: 5*20 , 5*25, 5*30, 6*30CM规格跳板 , 进口木方牢固有保障!

年供应木跳板数量

20万块!

支模木方辐射松长度:2.6米、3米、4米等

发整车送 , 运输证。

支模木方辐射松质量标准:无皮、无烂变、无腐朽、节少、公差在正负2mm

可根据客户要求量身订做 , 但厚度需在3厘米以上 , 宽度需在5厘米以上 , 价格优惠 , 产量大 , 欢迎广大工厂 , 建筑工地 , 或个人来电来函.洽谈订购支模木方辐射松木方。

1建筑模板标高偏差的现象

测量时 , 发现混凝土结构层标高度及预埋件、预留孔洞的标高与施工图设计标高之间
间有偏差。

2.建筑模板标高偏差的防治措施

(1)每层楼设足够的标高控制点，竖向建筑模板根部须做找平。

(2)建筑模板顶部设标高标记，严格按标记施工。

(3)建筑楼层标高由首层 ± 0.000 标高控制，严禁逐层向上引测，以防止累计误差，当建筑高度超过30m时，应另设标高控制线，每层标高引测点应不少于2个，以便复核。

(4)楼梯踏步建筑模板安装时应考虑装修层厚度。

(5)预埋件及预留孔洞，在安装前应与图纸对照，确认无误后准确固定在设计位置上，必要时用电焊或套框等方法将其固定，在浇筑混凝土时，应沿其周围分层均匀浇筑，严禁碰击和振动预埋件建筑模板。

3.建筑模板标高偏差的原因分析

(1)楼层无标高控制点或控制点偏少，控制网无法闭合;竖向建筑模板根部未找平。

(2)建筑模板顶部无标高标记，或未按标记施工。

(3)高层建筑标高控制线转测次数过多，累计误差过大。

(4)预埋件、预留孔洞未固定牢，施工时未重视施工方法。

(5)楼梯踏步建筑模板未考虑装修层厚度。