

龙岩水式模温机 水温机设定温度达不到原因

产品名称	龙岩水式模温机 水温机设定温度达不到原因
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23260.00/台
规格参数	品牌:欧能 型号:EUWT 产地:南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

有些用户在使用水温机的时候，会遇到这样的状况：所需要的温度达不到，已经升温好几个小时还没达到设定的温度。那么龙岩水式模温机温度达不到怎么回事？小编总结了以下关于水温机在升温过程中温度达不到主要有以下原因。

机器型号：EUW/EUWT

温控范围：常温~180 ° C

传热媒介：水/导热油

控温精度：PID ± 1

出力选择：ABB交流接触器

加热功率：6-75KW（可定制）

1、水温机加热管烧坏。水温机在使用一段时间后加热管表面腐蚀着一层水垢。一般是由于水的碱性比较大遇到冷热交替的时候很容易附在加热管表面，加热管热能无法带走造成加热管受损。

2、冷却电磁阀卡死。水温机在工作的时候是有外部冷却水供水通过冷却过滤器进行过滤杂质，但是由于过滤器只能过滤体积较大的杂质对于细微的杂质无法避免过滤，这时候电磁阀敞开由于电磁阀有异物堵塞造成电磁阀卡死。

3、水温机加热功率不够。水温机的加热功率是对产品大小决定的，当购买的水温机选型参数与实际加热

物体偏大的时候加热功率偏小温度加热不上去，这时候需要重新计算加热功率增加加热功率计算。

4、水温机温控器加热不输出。温度升不上去跟温控表的输出有关联检查温控器是否有加热输出。

以上是龙岩水式模温机温度达不到几点原因和意见，根据上面的几种情况进行排查，希望能帮助大家。也欢迎来到欧能机械参观了解更多信息。