

维修 日本藤仓62S熔接机 维修熔接机摄像头坏

产品名称	维修 日本藤仓62S熔接机 维修熔接机摄像头坏
公司名称	南京住维通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花台区大周路88号科创城D2北9楼933室
联系电话	13813838941

产品详情

光纤熔接机可实现夹紧力度的自动调节和实时校准，住友电工（SEL）称这项功能为业界首创。其限度的降低了操作过程中光纤对光纤的偏移。

此系列光纤熔接机以融接14秒，热缩管加热55秒为典型的循环周期时间。可在70秒内实现12根光纤的熔接，且具有全功能的触摸屏界面设计，使得操作导航更为直观、快速、简单。另外，维修熔接机开机不进系统，该熔接机同时提供触摸屏和键盘。

新的光纤熔接机还具有互联网远程维护的功能，维修，支持SD存储，维修熔接机开机报错，可和上传相关接续操作数据、培训视频、音频和软件。

该光纤熔接机提供640 × 320分辨率的视图显示，尺寸为4.72w × 6.06d × 4.96h英寸，质量为2 kg。系统支持长时间的电池续航，产品为抗重击力强、防水和防尘设计。

1：光纤熔接设备光纤熔接机。光纤切割刀瑞研光纤熔接机2：传输类测试仪表2M误码测试仪，2M传输分析仪，ADSL2+测试仪，3：光通讯测试仪表手持式光功率计，手持式稳定激光光源，红光笔，手持式光万用表，OTDR光时域反射仪，光缆普查仪，光纤寻障仪，光纤识别仪，插回损测试仪，可调式光衰减器，PON光功率计，PON光源。4：无线通讯测试仪表吸收式射频功率计，通过式射频功率计5：广播电视测试仪表数字模拟场强仪

新一代纤芯直视型TYPE-81C 光纤熔接机即将投放市场。该机器是秉承"任何环境下熔接"的概念开发研制的，同时兼具小型，轻量，坚固的特点，TYPE-81C 实现迅捷的熔接过程。触摸屏操作和通过英特网实现的远程技术支持为用户提供了极大的方便，操作更加简单，服务更多样灵活。

住友电工集团在中国的子公司-住亚贸易(深圳)有限公司总经理增池克弥这样评价："TYPE-81C是由具有30年光纤熔接机制造历史的日本住友电工集团开发的新一代产品。它包含许多创新改革，维修熔接机摄像头坏，相比目前市场上的熔接机，更加简化了用户和操作者的使用。触摸屏使TYPE-81C操作简洁，结实

耐用的设计和远程技术支持都大大减低了用户使用维护的成本。所有这些缩短熔接时间以及提高环保性能的改进都使这款纤芯直视型熔接机进入了一个全新时代。

维修-日本藤仓62S熔接机-维修熔接机摄像头坏由南京住维通信科技有限公司提供。南京住维通信科技有限公司是从事“光纤熔接机,光缆牵引机,光缆普查仪,光纤测试仪”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:孙志军。同时本公司还是从事南京光纤熔接机维修,维修点光时域反射仪,光纤熔接机厂家光纤寻障仪的厂家,欢迎来电咨询。