

合肥超力|实力厂家 螺杆空气压缩机 合肥压缩机

产品名称	合肥超力 实力厂家 螺杆空气压缩机 合肥压缩机
公司名称	合肥超力机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区北京路与二环路交口安徽五金商贸城。2区a区9栋110.112
联系电话	15155910539 15155910539

产品详情

比功率是指压缩机单位容积流量所消耗的功率。是评价压缩机能效的重要指标。空压机比功率单位：KW/m³。按照标准GB19153-2009《容积式空气压缩机能效限定值及能效等级》规定，空压机能效等级分为4级：1级(优级)、2级(节能评价)、T级(目标能效限定值)、3级(能效限定值)。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，所以螺杆空压机空转时效率非常低。减少空转时间或避免螺杆空压机进入空转状态有一定节能效果。螺杆空压机空转时消耗电机额定功率的30%~40%，螺杆空压机部分工况时效率下降5%左右。所有螺杆空压机都是针对某一特定工况设计的，在符合设计条件下运转时，螺杆空压机更节能。

螺杆空压机属于机械类产品，螺杆式压缩机，在使用过程中也需要维护保养。每日检查油位、排气温度和排气压力，检查有无异常声音；每周开机前打开分离器排污阀排放冷凝水，检查各处有无泄漏，检查安全阀，检查皮带磨损情况(目测)。阴阳转子之间和转子与气缸及缸盖之间的间隙对螺杆空压机能耗有重大影响。提高转子加工精度和表面光洁度是减小机头各元件之间间隙的有效手段。装入新的油气分离器，注意上下石棉垫必须加钉钉书订，压紧时石棉垫必须摆整齐，螺杆空气压缩机，否则会引起冲垫。

按原样装回上盖板、回油管、各控制管，检查有无泄漏。

通常在压缩机铭牌上给出的排气压力为表压力，非压力。常用压强单位：bar、MPa，空

压机行业说的“公斤”是指“bar”，即1公斤就是指1bar，1MPa（兆帕）=1000kPa（千帕），1bar（巴）=0.1MPa。装入新的油气分离器，注意上下石棉垫必须加钉钉书订，压紧时石棉垫必须摆整齐，合肥压缩机，否则会引起冲垫。按原样装回上盖板、回油管、各控制管，检查有无泄漏。使用变频螺杆空压机，尽管使产气量持续等于管网耗气量，但是生产每一立方压缩空气所使用的功率有所增加。也就是说，在持续加载条件下，变频螺杆空压机不节能。

合肥超力|实力厂家(图)-螺杆空气压缩机-

合肥压缩机由合肥超力机电设备有限公司提供。合肥超力机电设备有限公司是安徽合肥,行业专用设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥超力领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥超力更加美好的未来。