

## 深圳市科华UPS电源YTR1101L（1KVA）配置参数

产品名称	深圳市科华UPS电源YTR1101L（1KVA）配置参数
公司名称	盛世君诚（成都）科技有限公司
价格	780.00/台
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1101L 产地:中国
公司地址	成都市青羊区太升北路28号2楼
联系电话	13911076672

### 产品详情

1、当大型设备关机时，市电系统就会由于忽然高电压的消逝招致输出电压超越UPS额定值在一个周期或多达几个周期内，就很容易让UPS呈现毛病。2、由于电弧放电或者自然灾祸（雷电）的发作，市电系统的电压峰值会到达一个很高的程度，UPS电源很难反响的过来，在万分之一秒或者相关于更长的时间内，这种状况下，UPS发作的毛病很难停止修复。3、大型电动机的忽然启动，使得市电系统的电压有效值处于低于UPS额定值的80%左右的状态下，UPS电源在这种低电压的状态下也很难工作。4、由于发电机的不稳定地运转，市电系统的频率也会变化不时，有时以至会超越几万赫兹以上，不可思议，这都是不合适UPS正常工作的。5、一些特殊的设备比方继电器、微波辐射等等，会有相似射频、电磁或者其他高频的干扰，都会惹起UPS产生毛病。

6、重要的一点就是，市电中缀在很长的时间内是不允许的，有时分，UPS发作毛病，可能是电池局部有问题，但是线路上的断路器跳闸、市电系统的毛病，都会不同水平的影响UPS。从科学上的寻觅UPS呈现问题的缘由，可以便当维修人员诊断，从基本上处理问题。