

全自动净水设备生产厂家 平顶山全自动净水设备 芳泉净水设备

产品名称	全自动净水设备生产厂家 平顶山全自动净水设备 芳泉净水设备
公司名称	郑州市芳泉净水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南·新郑市中德产业园33-6栋
联系电话	18638758068 18638758068

产品详情

纯净水设备安全生产注意事项

以自来水为水源的大型全自动净水设备设立独立的供水系统，这样既可以保证供水系统的稳定运行，又可以减少RO系统启停时对全厂供水管网造成的瞬间冲击。当RO装置直接从原水管网上取水时，应设置高低压保护设施，因为大多数自来水管网压力波动较大。

【郑州市芳泉净水设备有限公司】精湛的技术为客户提供全自动净水设备，超纯水设备，并以成熟的售后服务体系为大中小型水处理设备提供售后服务。

为使原水的水质达到一个预期的指标，全自动净水设备需要对原水进行预处理，方法有哪些呢，下面就让【郑州市芳泉净水设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

活性炭滤器：全自动净水设备要求进水的余氯含量小于0.1mg/l，因此采用活性炭滤器脱除原水中的余氯，防止反渗透膜受到污染。同时可以进一步吸附原水中的有机物。

软水器：采用钠离子交换树脂将原水中的钙、镁离子置换出去，经该全自动净水设备流出后而為硬度极低的软化水。

【郑州市芳泉净水设备有限公司】汇集了一大批长期从事水处理技术研究，工程应用的工程技术人才，

致力为广大客户提供优良的全自动净水设备，如有需求，欢迎致电咨询。

当我们的全自动净水设备出现哪些情况时，我们需要对它的膜进行清洗呢，下面就让【郑州市芳泉净水设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

- 1、标准渗透水流量下降10%~15%。
- 2、标准系统压差增加10%~15%。
- 3、标准系统脱盐率下降1%~2%或渗透水含盐量明显增加。
- 4、已证实有污染或结垢发生。

如果出现全自动净水设备以上这些情况，那么就需要对它的膜进行清洗了，以上就是关于这方面的知识，希望对大家有所帮助，如果您还有疑惑的地方可以前来咨询【郑州市芳泉净水设备有限公司】。