

阳泉配电柜 泰森电气公司 配电柜维修

产品名称	阳泉配电柜 泰森电气公司 配电柜维修
公司名称	泰森电气有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省太原市小店区宋环村北街5号
联系电话	18103423510 18103423510

产品详情

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, XGW, GT, XGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21; 35KV高压开关柜: KYN6I、XGNI7; 10KV户外真空断路器、10KV负荷开关; 10KV户内真空断路器; 变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

标准密封处理:

1.进、出风口的电线用胶套和橡胶垫密封,箱内不允许外界空气自由渗透;

2.防爆箱进出口的基本密封处理是使用密封圈。防爆设备对密封圈要求严格。防爆设备:密封圈的特殊要求

(1)橡胶圈外径d与腔体内径之间的间隙不大于2mm

(2)橡胶圈内径D与电缆外径之差不得大于1mm

(3)橡胶圈宽度A不得小于电缆外径的0.7倍,但不得小于10毫米;

(4)橡胶圈的厚度b不小于电缆外径的0.3倍,但不小于4毫米;

(5)进口喷嘴内径D0与密封圈外径D之差不能超过下表的规定。

泰森电气公司主要产品包括10KV开关柜:KYN28, XGN12, GG-1AF; 10KV环网柜: HXGN, 配电柜报价, XGW, GTXGN, GTXGW; 箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱; 低压开关柜: GGD、GCK、GC

S、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

配电箱安装注意事项

- 1.配电箱的标高或垂直度超过允许偏差：是由于测量定位不准确或地面不平造成的，应及时纠正。
- 2.配电箱铁架不方：安装铁架前不拉直，或安装时固位置偏移，用吊线重新对中后固定。
- 3.配电箱(盘)表面电器、仪表不牢固、不平整或间距不均匀，压头不牢固，压头伤线芯，多股导线压头未装压接端子，闸下未装卡架。如果螺丝不紧，拧紧，按要求均匀调整间距，找一个平的。损坏的线芯应切断并重新连接，多股导线应配备压线端子，并应补充卡架。
- 4.如果接地导体的截面不够或保护地线的截面不够，则保护地线应串联，不符合的应按有关规定进行纠正。配电箱(盘)内PE线端子适用于一般公共建筑工程，配电柜维修，不适用于民用住宅工程。
- 5.面板后布线不均匀：用树枝捆扎，阳泉配电柜，固定在面板内。
- 6.配电箱(面板)缺少铰链、锁、螺丝等部件。应提供安装所需的各种零件。
- 7.电气焊开铁箱长孔：一管一孔，开孔不得电气焊。
- 8.配电箱稳定施工四周缝隙过大：箱管要用水泥砂浆砌牢。
- 9.木箱外部无防腐保护，内壁粗糙：应搬运。

泰森电气主要产品包括10KV开关柜:KYN28，XGN12，GG-1AF；10KV环网柜：HXGN，XGW，GTXGN，GTXGW；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分接箱；低压开关柜：GGD、GCK、GCS、MNS、GGJ、XL-21；35KV高压开关柜：KYN6I、XGNI7；10KV户外真空断路器、10KV负荷开关；10KV户内真空断路器；变压器、分断器、隔离开关、互感器等。配电柜

在运行中的电压互感器二次回路上工作时，应采取以下安全措施：

- (1)严格防止短路或接地；
- (2)应使用绝缘工具，戴绝缘手套，必要时，工作前停止使用继电保护装置；
- (3)连接负载时，必须安装开关和保险丝；
- (4)二次回路带电试验时，为防止二次侧向一次侧反向变换，除断开二次回路外，还应拆除一次熔断器；

二次回路通电或耐压试验前，应通知值班员及相关人员，并派人看守现场，检查回路，确认无人工作后，方可加压；

检查断电保护和二次回路人员，未经值班员允许，不得进行任何开关操作。

阳泉配电柜-泰森电气公司-配电柜维修由泰森电气有限公司提供。泰森电气有限公司是山西太原,电子、电工产品制造设备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在泰森电气领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创泰森电气更加美好的未来。