

富士XP配件DNEH502 山东富士XP配件 凯拓机电

产品名称	富士XP配件DNEH502 山东富士XP配件 凯拓机电
公司名称	深圳市凯拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区莲塘国威路互联网产业园
联系电话	13590233593

产品详情

XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447
NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡XK0447 NXT二代影像卡

与您分享{SMT富士贴片机配件—FUJI SPARE PARTS—NXT 系列机器配件}之【DEK夹边】

产品名：DEK夹边凯拓机电的工程师教您如何区分 SMT FUJI富士原装配件和国产配件的方法：

原装：

材质较好，耐磨，使用寿命较长；

精度高，贴装效果好；

吸嘴孔通畅，不容易堵孔；

反光效果好，识别吸嘴比较准确。

国产：

材质较差，山东富士XP配件，不耐磨，使用寿命较短；

准确度不高，对贴装的品质有影响；

吸嘴孔较小，很容易堵孔，造成真空不足，取料不良，富士XP配件ADNPH8171，抛料严重；

反光效果较差，识别吸嘴比较容易会造成识别错误。

营业地址：中国广东省深圳市罗湖区莲塘鹏基工业区703栋526.

对于SMT行业来说，富士贴片机FUJI是相对来说成本较低性能很高的一款机器，NXT属于FUJI富是贴片机的代表作，从2004年到现在的2014年，NXT已经很成熟了。在NXT的工作头上，有一个配件，属于易损件，A5053C，又名

A5054X，是一个O型圈，也叫密封圈，用在NXT的H12S工作头上，也用在H12工作头，H12HS工作头，V12工作头，富士XP配件FH1250A0，工作头也叫贴装头。这么多工作头都需要用到

A5053C，A5054X，磨损的也是这个NXT配件，富士XP配件DNEH502，不过在FUJI配件中算很小的了，单价比较便宜，一个NXT贴装头H12S才用72个A5053C，或者A5054X。一根机械阀SPOOL里面，有6个这种密封圈A5053C，A5054X，如果H04S就有24个。如果H08头就有48个。

NXT XH00800 头部过滤棉

NXT XH00800 H12头部过滤棉

NXT XH00800 V12头部过滤棉

NXT XH00800 H12HS头部过滤棉

NXT XH00800 H12S头部过滤棉

H01/H02头吸嘴（原装全新or国产全新）

H04 头吸嘴（原装全新or国产全新）

H04S 头吸嘴（原装全新or国产全新）

H24头吸嘴（主打原装全新，也有国产）

H08M吸嘴（部分原装全新or国产全新）

H01/H02头吸嘴（原装全新or国产全新）

H04 头吸嘴（原装全新or国产全新）

H04S 头吸嘴（原装全新or国产全新）

H24头吸嘴（主打原装全新，也有国产）

H08M吸嘴（部分原装全新or国产全新）

富士XP配件DNEH502-山东富士XP配件-凯拓机电由深圳市凯拓机电设备有限公司提供。深圳市凯拓机电设备有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事松下NPM/CM原装吸嘴，西门子飞达，SMT贴片机，深圳NXT机器的厂家，欢迎来电咨询。