

# 吉林人造草坪生产公司

产品名称	吉林人造草坪生产公司
公司名称	沧州昌冠体育设施有限公司
价格	5.00/平米
规格参数	品牌:昌冠 型号:001 产地:河北
公司地址	河北省盐山县城南开发区
联系电话	13931752365

## 产品详情

河北昌冠人造草坪有限公司是一家具备人造草丝生产能力的人造草坪企业。生产销售各类人造草坪,足球场人造草,幼儿园人造草坪,仿真草坪,人工草皮等运动休闲草坪产品。

人工草坪的有效期通常是5-10年，因此许多使用年限较长的草皮产生氧化情况也是常规状况，因为人造草坪的使用期是不足的；尽管仿真草坪的氧化是不能操纵的，可是我们可以运行许多方式来分辨是否氧化，尽量增加它的使用期和时间。

### 人造草皮氧化特征

#### 1、人造皮草丝合成纤维产生了起丝、脱色和板结

是分辨人工草坪氧化的显然特征 中的一个，通常足球场的人造草坪在运行的环节中均会产生这一情况，许多运行频次高的校园运动场地极为显然，超强度竞技和长久运行很大程度上促进了仿真草坪的使用期，假如一些的草丝的情况下，耐磨性相对性比较好许多，产生起丝和脱色的状况会少一些。

#### 2、草合成纤维从背胶掉下来

草合成纤维从背胶掉下来是一个较为显然的氧化特点，导致人工草皮的草合成纤维掉下来跟加工工艺、底布、粘合剂品质都是有相应的关联，这种品质不过关可以直接危害到人工草坪使用期和促进氧化效率。

#### 3、草合成纤维产生退色、脱色

人造草坪草合成纤维产生退色几个因素，一是草合成纤维的品质不过关，例如是耐老化剂和加工工艺较

弱；二是环境要素，如一部分地域的紫外线照射很强，酸雨的腐坏、环境污染问题等；还有是添加的辅料品质缺陷，破坏了草皮导致草合成纤维脱色和退色。

#### 4、仿真草坪底布产生腐坏

底布腐坏是人造草皮氧化基本性的特点，通常底布使用的是PP底部，足球体育场在露天都风吹日晒雨淋的，长久运行也会导致底布破裂，加之许多运动场地根基综合排水口不畅，底布长久浸湿在水中，会导致底布的腐坏。

#### 5、人工草坪拼合口接缝处越来越大

大家都明白人造草皮间衔接都运行衔接带动拼合的，黏住专用的人造草坪粘合剂，可是因为人工草皮的原材料是PE，加之长久踩踏和运行，拼合处的接缝处越来越大也是常规的状况。也是人造草坪氧化的一种展现。