

佛山改造 慧猫科技堵枪预警 喷涂机器人改造优化

产品名称	佛山改造 慧猫科技堵枪预警 喷涂机器人改造优化
公司名称	深圳市慧猫科技电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心3栋802
联系电话	13316816518 13316816518

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市慧猫科技电子商务有限公司

改造怎么才能节能？

在节能环保大环境下，新能源是节能降耗关键方式之一，针对现如今轿车车体零部件轻量化日趋选用热成型技术下，抛丸除锈抹油线是热成形件后金属表面处理关键核心技术之一，抛丸除锈抹油线归属于改造之中的一个关键构成部分。慧猫科技生产的改造的价格都是非常公道的，坚持以消费者为核心，一直以来都向消费者提供服务，拥有高水平的人员，需要改造的朋友可以放心来购买，您要是需要的话也可以联系我们。

改造的产品功能有哪些

深圳慧猫科技的改造方案多种，有以下功能：

1.实现喷涂调节的远程在线自动控制：对油漆耗量的实时监控，便于客户对油漆耗量的及时管控。2.实现喷涂单位面积的恒流量管控，控制目标精度1%以内：通过流量计准确采集喷涂耗量数据，为后续的喷涂控制提供数据支撑。3.实现喷涂异常（塞枪、爆管等）的报警及推送：对报警信息通过短信、移动端进

行推送，保障人员一时间收到报警信息。4.建立改造管理平台，实现喷涂班组及相关台位的实时准确管控：通过系统控制每道单面积喷涂耗量，对单道漆的耗量进行控制。需要了解详情的朋友，欢迎来电咨询。

喷涂作业出现起泡现象的原因：压缩空气有水混到漆膜上，作业现场气温高，油漆干燥太快；物面含水率高，空气湿度大；一次喷涂太厚。解决方法：油水分离，注意到排水；添加慢干稀释剂；物面处理干净，油漆加防白水；一次不宜太厚。慧猫科技坚持以客户服务至上的原则，提供、专门、周到的服务和涂装线改造服务，您要是需要涂装线改造的话，可以联系我们，我们会以周到的服务让您满意。