

地板打蜡 鸿福家政 实木地板打蜡

产品名称	地板打蜡 鸿福家政 实木地板打蜡
公司名称	马鞍山市鸿福家政服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	永嘉县瓯北街道浦二村
联系电话	18949552994 18949552994

产品详情

地板清洗保养

马鞍山市鸿福家政服务为您介绍：地板清洗保养

清洗地面规范及操作：对各种软性硬性地面（大理石、花岗岩、瓷砖、水泥、木地板）等进行消毒清洗，清除地面上的一切污渍，而后进行打醋磨光等处理，使污秽的地面迅速恢复光洁。

使用工具及材料：洗地机、尼龙刷盘、吸水机、拖把、水桶。

使用料剂：弱碱或中性保洁剂。

操作方法：1、将稀释好的清洗液倒入洗地机内，开机操作，地板打蜡，从后向前进，塑胶地板打蜡，按直线行走，这样可避免遗漏。

2、擦洗同时启动吸水机，边擦洗边吸除污水，对洗地机无法洗到的地方可用拖把泡保洁剂拧干后擦洗。

3、用保洁剂清洗一遍吸干地面污水后，按同样用清水再洗一遍，吸干水分即可完成。

4、注意事项：保洁地面禁止使用酸性保洁剂和粉状保洁剂，否则会损伤和腐蚀石材表面，避免用粗糙物磨擦地面，以免石材表面留下性划痕。5、标准：干净透亮、无污迹、无印痕。

小区物业保洁

马鞍山市鸿福家政服务为您介绍：小区物业保洁

物业保洁的范围及标准

（一）范围：

室内地面、墙面、玻璃、金属制品、天花板、电梯、洗手间、大堂、步行梯、指示牌；公共区域的标牌、设施等。室外地面、草坪、垃圾桶、指示牌、停车场等公共部分的设施。

（二）标准：

地面：硬质地面台阶及其接缝是否洁净，实木地板打蜡，上蜡是否光亮，复合地板打蜡，地毯是否保洁，有无污点和霉坏，梯脚板墙脚线、地脚线等地方有无积尘、杂物、污渍，广场砖、车库地面是否干净，花基、花坛内是否有烟头、杂物，绿化牌、庭院床是否干净、光亮。

墙面：大理石、瓷片、砖是否干净、明亮、无污迹。

玻璃：玻璃幕墙、门、窗、镜面围栏、触摸屏、扶梯玻璃是否洁净透亮。

金属制品：如电房门、梯门、支架、热水器、消防门、烟灰缸、水、不锈钢栏杆等是否用的保洁剂擦过，是否光亮无锈迹和污迹。

天花板：光管、指示牌、光管盘、灯罩等设施是否干净无尘，无蜘蛛网。

电梯：电梯箱、各层电梯门轨道、显示屏、扶梯、梯厅是否干净无尘，电梯箱是否干净无杂物、污渍。

洗手间：皂盒、干手器、厕水箱等设施是否干净、无损坏，洗手间内有无异味，便器、洗盆、尿斗有无水锈，台面干净无水迹，厕纸是否齐全。

开水间：检查垃圾桶、门边柜、茶渣柜是否干净无异味。

大堂：烟缸、废纸及垃圾桶内的其它脏物是否按规定及时清除，地面、地毯是否干净、保洁，接待台、保安室等设施是否干净无杂物。

马鞍山市鸿福家政服务为您介绍：各种地板清洗

建筑物靠外墙、屋顶和门窗阻拦了自然环境对建筑内部的影响和侵蚀；而建筑物外墙却承受自然侵蚀严重，可谓饱经风霜。

首先是太阳的照射，对于任何材料来说，日光的长期暴晒是造成污染和侵蚀的重要外界原因之一。极有危害的射线，太阳直射下的高温及四季温差又造成建筑物表面材料老化，失去光泽，易受污染。如紫外线等。这将会带来一系列的问题：金属材料的锈蚀和塑料合成材料的老化；水泥材料的开裂以及外墙涂料的变色脱落等。而阳光照射是不可避免的，是建筑物外墙造成污染的直接原因。

其次是风雨的侵蚀。这对高层建筑物来说更为严重，越高风越大。风中带着灰沙、尘埃，雨雪中还可能带有冰雹（北方地区）。风沙雨雪的冲刷除使材料受到损坏外，在建筑物表面必然留下痕迹，水纹中粘附着固体污垢。例如高速碰撞的飞虫、小鸟及其粪便。工业现代化也加重了大气的污染。尤其是在大都市中，汽车尾气和工业废气的超标排放，使空气中的二氧化碳和增多，一般称为城市酸雨，在建筑物外表造成强烈的局部侵蚀，展现在你面前的建筑物锈迹斑斑。

地板打蜡-鸿福家政-实木地板打蜡由马鞍山市鸿福家政服务有限公司提供。马鞍山市鸿福家政服务有限公司为客户提供“工厂保洁,酒店保洁,商场保洁,小区保洁”等业务，公司拥有“鸿福”等品牌，专注于

其它等行业。 ，在马鞍山市雨山区万嘉南苑一村12-110的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：吴经理。