

九竹伸缩门维修 九竹电动门价格 九竹电动门维修

产品名称	九竹伸缩门维修 九竹电动门价格 九竹电动门维修
公司名称	南京市秦淮区百强电控门业销售中心
价格	980.00/米
规格参数	品牌:J九竹 型号:JZ-060 产地:南京
公司地址	南京市秦淮区小杨村2幢102室（经营场所）
联系电话	025-84401786 18951745786

产品详情

电动门维修注意事项有以下几点：

- 1、电动门的电缆芯数一般不应少于8线(过去有7线的接线不很合理)门体电缆中间不应含有接头。
- 2、套出厂时配一只热释型报警探头.如果不用报警功能探头不接即可。
- 3、遥控器出厂时按编码加密使用不能互换.用户需要更改时可由厂家按要求变更密码。
- 4、发现电动门开门和关门方向相反时将控制器的"V""W"端子接线对调即可。
- 5、电动门控制器应保持清洁防止进水或其他有害物质侵蚀.机壳清洁严禁使用有机溶剂.
- 6、电动门自动停机功能可根据用户的门体行程设置出厂时设定为145秒左右.

二、电动门在使用过程中需要注意以下几点：

- 1、接通电源，启动门排，检查门的防护功能是否正常。
- 2、离合功能，可以在停电时将电机的运行状态转换成手动状态。
- 3、当开关门时机头或门体遇杂物等卡死时，应该立即按"停"键或者切断电源，然后清除杂物，以免造成不必要的损失。
- 4、控制盒应放置在通风干燥的地方，以确保其性能的稳定，延长产品有使用寿命。
- 5、停电时则可以将离合器钥匙将电机的离合

器转到手动，自动门

维修来电后按照上一步作相反的方向转动使离合器复位。则恢复电机正常运行状态。

- 1、如果指示灯不亮的话——检查电源是否有电和说明书规定的电压要求。
- 2、如果是线路短路导致电源保险丝熔断——更换保险丝，并且排除短路线路
- 3、如果是线路破损接地导致电源保险丝熔断——需要寻找线路接地点并及时排除，注意安全，以防触电。
- 4、查看是否是接线处松脱——检查电动门接线状况，保障线路通畅。
- 5、查看是否是电动门离合器脱落或故障——接上离合器，如有故障请更换。
- 6、是否是电机过热导致电动门热敏保护开关断开——等待电机冷却后再启动即可

九竹电动门销售维修电话：，

电动门维修技巧

- 1、问：电动门的维修方法有很多种，所以现在我们就来简单了解几种入检查方式，首先就是问的方式和客户进行了解，该电动门的机型还以及品名。还可以问很多关于电动门的问题，然后在会根据所了解的内容进行分析，才能确定下一步的检修方法。如果是收到了雷击、沁水、冒烟、保险烧坏了的话，千万不要贸然通电试机，不仅自己的安全可能受到威胁，电动门还有可能再次受创，从而导致故障扩大。
- 2、观察：还有一种则是观察的方式来判断损坏的原因，首先将电动门的控制外壳给打开，然后在进行仔细查看该电路板上是否有损坏的元件。如果是元件断裂的话，会发黑发黄，引脚相碰，器件松动、连线错误等，这些状况都要根据客户提供的相关信息，准确找到电动门的可疑部位，麻利的找出故障的所在。
- 3、听：那么采用这种听的方式来确定维修的地方，一般来说需要比较有经验的维修人员才能做到，首先将电动门开启，然后去听控制系统中的器件的声音。在继电器触点切换时会产生清晰的“滴哒”声，如无声或异常，在确定继电器驱动电器无故障后，可判定该继电器不良。