

# 三相油浸式潜水泵价格 太原天益泵业 大同油浸式潜水泵

产品名称	三相油浸式潜水泵价格 太原天益泵业 大同油浸式潜水泵
公司名称	祁县天益泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市祁县东观镇东高堡村
联系电话	13403668638 13403668638

## 产品详情

### 油浸式潜水泵

祁县天益泵业有限公司位于山西省祁县东观镇东高堡，是一家融科研、开发、设计、制造于一体的现代化新型科技企业。目前主营QS潜水泵、矿用潜水泵、排污潜水泵、三相潜水泵、深井潜水泵、油浸式潜水泵、地下潜水泵等各种潜水泵，如果您有这方面的需求欢迎咨询我们。

#### 油浸式潜水泵开泵运行

(1) 潜水泵起动前应打开放气阀，然后关上；起动时出口阀不宜关死，可稍打开一些，待起动后立即打开，控制到适当的位置；潜水泵运转平稳后即打开压力表阀门。

(2) 潜水泵运转时，观察电流表和电压表的指示是否有显著变化，运转是否有噪声、正常工作电流不应大于电动机铭牌上所规定的额定值。

(3) 水泵应在规定的流量范围内使用，水泵流量切不可过大，过大或过小应适当调整出口阀的开度。

油浸式潜水泵突然不转的原因主要有以下几种：

祁县天益泵业有限公司位于山西省祁县东观镇东高堡，是一家融科研、开发、设计、制造于一体的现代化新型科技企业。目前主营QS潜水泵、矿用潜水泵、排污潜水泵、三相潜水泵、深井潜水泵、油浸式潜

水泵、地下潜水泵等各种潜水泵，如果您有需要，欢迎咨询我们。

油浸式潜水泵潜水泵突然不转的原因主要有以下几种：

1. 电源断电也有可能是潜水泵突然不转的原因，油浸式深井潜水泵价格，潜水泵突然不转的处理方法是首先应该检查潜水泵的电源是否断电，断电的原因并及时排除故障，恢复供电。

2. 潜水泵突然不转的原因有可能是潜水泵的控制保护开关跳闸。

祁县天益泵业有限公司位于山西省祁县东观镇东高堡，三相油浸式潜水泵厂家，是一家融科研、开发、设计、制造于一体的现代化新型科技企业。目前主营QS潜水泵、矿用潜水泵、排污潜水泵、三相潜水泵、深井潜水泵、油浸式潜水泵、地下潜水泵等各种潜水泵，如果您有这方面的需求欢迎咨询我们。

充水式潜水电机与干式、充油式潜水电机相比，大同油浸式潜水泵，具有如下优点：

1) 结构简单、使用可靠、维护方便。

2) 电动机功率、水泵扬程及排水量的范围宽广。

3) 电动机耐水，不用担心水进入电动机内部损坏绕组和绝缘结构。即使在不正常的情况下，电动机内部的水渗漏到井内，也不会污染水质；不会伤害人蓄的健康和农作物，应用不受限制。

三相油浸式潜水泵价格-太原天益泵业-大同油浸式潜水泵由祁县天益泵业有限公司提供。祁县天益泵业有限公司位于山西省晋中市祁县东观镇东高堡村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前天益泵业在工业制品中享有良好的声誉。天益泵业取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。天益泵业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。