

慧猫科技降低油漆耗量 家具厂喷涂线改造降耗方案

产品名称	慧猫科技降低油漆耗量 家具厂喷涂线改造降耗方案
公司名称	深圳市慧猫科技电子商务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市南山区南山街道南光社区创业路100号南海城中心3栋802
联系电话	13316816518 13316816518

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市慧猫科技电子商务有限公司

涂装线改造选择哪家？

喷涂作业桔皮现象的原因：固化剂太多，令漆膜干燥太快反应剧烈；喷涂气压太大，吹皱漆膜以致无法流平；作业现场气温太高，令漆膜反应剧烈。解决方法：按使用说明配比；调整气压，不可太大；注意现场温度，可添加慢干稀释剂抑制干燥速度。慧猫科技的涂装线改造的价格都是非常公道的，坚持以消费者为核心，一直以来都向消费者提供良好的服务，拥有高水平的人员，需要涂装线改造的朋友可以放心来，您要是需要了解的话也可以联系我们。

什么样的喷涂线改造才是合适的？

喷涂线改造围绕涂装生产如何实现节能降耗和绿色环保，采用具体项目具体分析的方法，根据我们的产品目标和生产线定位，设计和开发为适合的生产工艺和涂装设备。在喷涂线改造设计过程中，经过对车厢产品特点和各类涂装工艺的优缺点进行详细分析，车厢产品

需与车身的颜色相匹配，因此其颜色主要有白色、蓝色（素色漆）和蓝色、红色等金属漆为主。慧猫科技的涂装生产线，比较成熟，支持各种颜色的上色需求，公司产品做得很不错，达到了先进水平，降低了企业的购买成本，欢迎前来选购！

喷涂线改造的信息化管理关键包含三个层面，下边就要慧猫科技来为您一一解读。点是商品信息：当产品工件进到振动落料机后，扫描枪将产品工件订单信息键入到自动控制系统内，系统软件会自动生成一个产品工件编号；当产品工件进到秤重料仓的时候会形成一组随着产品工件直至开料的数据信息，包含产品工件编号、订、净重、镀层等数。慧猫科技是专门从事生产喷涂线改造的厂家，需要喷涂线改造的朋友可以来电咨询，我们会竭诚为您服务。