大型精密机械加工 吴炬机械有限公司 莱西精密机械加工

产品名称	大型精密机械加工 昊炬机械有限公司 莱西精密机械加工
公司名称	青岛昊炬机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	城阳区王沙路1416号
联系电话	18678938998 18678938998

产品详情

青岛昊炬机械有限公司是一家不锈钢精密零件机械加工企业,不锈钢压力变送器外壳,不锈钢传感器外壳,不锈钢气体检测仪外壳,来图来样非标定做各类精密零件,精密机械加工。本公司以"自产自销"的模式,所有加工材料一律自厂生产,主要生产201,304,316不锈钢黑棒,不锈钢光亮棒,不锈钢六角棒。同时本公司有着多年的CNC数控车床机加工产品生产经验,有一批的工程技术员,通过完善的管理体系和不断的工艺改进,提高我们产品质量,精密机械加工零件,降低了生产成本。配备线切割、车床、铣床、精密磨床、冲床、折弯、焊接等机械加工设备,使制作工艺成熟稳定,产品质量得到充分保证

生产过程是指从原材料(或半成品)制成产品的全部过程。对机器生产而言包括原材料的运输和保存,生产的准备,毛坯的制造,零件的加工和热处理,产品的装配、及调试,油漆和包装等内容。生产过程的内容十分广泛,现代企业用系统工程学的原理和方法组织生产和指导生产,将生产过程看成是一个具有输入和输出的生产系统。能使企业的管理科学化,使企业更具应变力和竞争力

在生产过程中,大型精密机械加工,直接改变原材料(或毛坯)形状、尺寸和性能,使之变为成品的过程,称为工艺过程。它是生产过程的主要部分。例如毛坯的铸造、锻造和焊接;改变材料性能的热处理[1];零件的机械加工等,都属于工艺过程。工艺过程又是由一个或若干个顺序排列的工序组成的。[1]

工序是工艺过程的基本组成单位。所谓工序是指在一个工作地点,对一个或一组工件所连续完成的那部分工艺过程。构成一个工序的主要特点是不改变加工对象、设备和操作者,cnc精密机械加工价格,而且工序的内容是连续完成的。

为了保证加工精度,粗、精加工分开进行。因为粗加工时,切削量大,工件所受切削力、夹紧力大,发 热量多,以及加工表面有较显著的加工硬化现象,工件内部存在着较大的内应力,如果粗、粗加工连续 进行,则精加工后的零件精度会因为应力的重新分布而很快丧失。对于某些加工精度要求高的零件。在 粗加工之后和精加工之前,还应安排低温退火或时效处理工序来消除内应力。 (2)、合理地选用设备。粗加工主要是切掉大部分加工余量,并不要求有较高的加工精度,所以粗加工应在功率较大、精度不太高的机床上进行,精加工工序则要求用较高精度的机床加工。粗、精加工分别在不同的机床上加工,既能充分发挥设备能力,又能延长精密机床的使用寿命。 (3)、在机械加工工艺路线中,常安排有热处理工序。热处理工序位置的安排如下:为改善金属的切削加工性能,如退火、正火、调质等,莱西精密机械加工,一般安排在机械加工前进行。为消除内应力,如时效处理、调质处理等,一般安排在粗加工之后,精加工之前进行。为了提高零件的机械性能,如渗碳、淬火、回火等,一般安排在机械加工之后进行。如热处理后有较大的变形,还须安排终加工工序。 大型精密机械加工-昊炬机械有限公司-莱西精密机械加工由青岛昊炬机械有限公司提供。青岛昊炬机械有限公司为客户提供"精密数控车加工,数控锯床下料,内圆磨加工,外圆磨加工"等业务,公司拥有"昊炬机械"等品牌,专注于机械加工等行业。,在城阳区王沙路1416号的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:周民炬。