

配重块批发 鸡西配重块 铜陵荣腾机械公司

产品名称	配重块批发 鸡西配重块 铜陵荣腾机械公司
公司名称	铜陵荣腾机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号
联系电话	13866515564

产品详情

配重块

称重过程

- 1、称重模块：称重托盘是重量分选机的核心模块，结构设计和安装精度直接影响到系统的检测精度。
- 2、速度匹配模块：将被测物体传送到称重机构，使两个相连产品之间的距离拉开，鸡西配重块，以保证称重托盘上不会同时出现两个产品，达到稳定准确地称出产品重量，保证测量精度。
- 3、重量分选模块：重量分选模块是重量分选机的执行机构，由输送部分、气动阀、料斗等组成。完成对物件不合格部分进行剔除和分选。剔除方式可设定为吹气、推杆、拨杆、跌落等多种方式。

配重砂要进行循环利用

配重砂要进行循环利用，这样可以有效减少金属基质的污染。用于配重或压重用的铁砂、铁矿砂；一般配重铁砂比重为4.2—7.2（堆积密度2.5—4.8）之间，客户都是以排水密度（真比重即排水密[1]度）来讲。不同的配重产品需要不同比重的配重铁砂。铁砂规格:0.2-2.0mm小比重配重铁砂：6.2-6.5吨/立方米堆重4.1-4.3吨/立方米大比重配重铁砂：6.8-7.2吨/立方米堆重4.8-5.2吨/立方米 配重用途：体育用品和健身用品、配重电器、配重块、配重混凝土、配重船体、大型机械工程、机械压重耐磨工程，如机场跑道、桥梁路面、码头、、桥梁、炼钢厂等。配重铁砂化学成份表：名称 配重铁砂 化学成分 碳(C) 1.00 ~ 1.40% 锰(Mn) 0.05 ~ 0.1% 硅(Si) 0.05 ~ 0.1% 硫(S) 1.20% 磷(P) 0.6% 高密度配重铁砂密度/堆重 6.8-7.2吨/立方米 4.8-5.2吨/立方米 低密度配重铁砂密度/堆重 6.2-6.5吨/立方米 4.1-4.3吨/立方米 规格 0.2-2.0mm 铁砂含铁量在93%以上。

各式各样的旋臂吊都是由众多零件构造而成。而这些零件在使用过程中由于各种因素导致其损坏，如果

就这样把这些零件丢掉的话，大家都会觉得很浪费。就跟大家分享零件修复的方法：

修理尺寸法：旋臂起重机零件的轴和孔，自卸配重块，由于使用中的不均匀磨损，形成椭圆和不规则形状。修复时，在零件结构允许的范围内，对磨损的轴或孔进行机械加工，配重块批发，使其通过尺寸的改变恢复正确的几何形状或配合性质，这种方法叫修理尺寸法。

镶套法：镶套是在零件的磨损部位，用静配合方式镶上新的金属套，使零件恢复到原来的尺寸，这种方法称镶套法。

局部更换、转向和翻转修理法：当损伤产生在零件的局部，其余部分无需修理时，将零件需修的部分切除，重制这部分零件，再用焊接的方法与零件主体连为一体，经加工恢复零件的原有性能的修复法称为局部更换。有些零件由于使用的特点，往往产生单边磨损，对称的另一边磨损较小。如果零件的结构允许，在不具备对零件修理的条件下，吊篮配重块，可利用零件未磨损的一边，这叫转向与翻转修理法。如果在旋臂起重机上配置了配重块之后，旋臂吊可以称呼为移动式旋臂起重机。其大致由固定的底座或者是移动平台，用螺栓连接在固定底座上的立柱，立柱上设有旋转臂，旋臂一端设有电动葫芦，旋转轴设置在旋转轴下方臂；顶部设有轴承套，旋转轴与轴承套相配合。

配重块批发-鸡西配重块-铜陵荣腾机械公司由铜陵荣腾机械制造有限公司提供。铜陵荣腾机械制造有限公司为客户提供“工程机械配重块,工程机械配件”等业务，公司拥有“工程机械配重块,工程机械配件”等品牌，专注于工程机械配件等行业。，在安徽省铜陵市铜官区铜都大道北段720号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：田先生。