

报考焊工证有年龄限制吗，花都炭步报考焊工证去什么地方报名

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 报考焊工证有年龄限制吗，花都炭步报考焊工证去什么地方报名 |
| 公司名称 | 广州英杰职业教育咨询有限公司 |
| 价格 | 400.00/1本 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省佛山市顺德区陈村镇赤花社区广隆工业园兴业4路顺联机械城第1栋二层A01号 |
| 联系电话 | 13925061914 13925061914 |

产品详情

英杰职业教育位于广州，佛山主要经营特种职业培训、考证、年审、换证。学历提升，积分入户入学，中高级电焊工证等级证书的考取可以让你升职加薪。有零基础培训班、VIP班、年审、换证新办。我们所有的培训考证班都是小班教学，学员练习机会时间多，学习效率高，学得快，每月多批考试，报名考试安排快证件通用，国网可查，查询不到可要求全额退款。

补贴申请：拿证后1个月后，符合广东省内社保满一年，非本地申请的外地人士需要有居住证。可以自助申请1200元补贴，具体申请步骤流程可以致电咨询或者是咨询相关部门。

熔化焊接与热切割作业操作证报考条件：

- (一) 年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄；
- (二) 身体健康无缺陷
- (三) 具有初中及以上文化程度；

焊工知识介绍：气孔产生的原因和防止措施如下：清理不干净：焊丝表面和焊件坡口及其待焊区域的铁锈、油污或其它污物在焊接时会产生大量的气体，而产生气孔。所以焊接时严格清理焊丝表面和焊件坡口及其待焊区域的金属表面。焊剂超时：焊剂中的水分在焊接过程中会导致气孔的产生。因此焊剂须正确地保管和储存，焊接前严格烘干。焊剂中混有杂物：回收或使用中的污物或氧化物也会产生气孔。所以在使用中可采用真空式焊剂回收器有效地分离焊剂与尘土，回收后认真过筛、吹灰和重新烘干。焊剂覆盖层不充分：由于焊剂层覆盖不充分或焊剂漏斗阻塞，使电弧外露，空气侵入而产生气孔。焊接环缝

时，特别是小直径的环缝，更容易出现这种现象。应调节焊剂覆盖层的高度，疏通焊剂漏斗。