

# 河南振动盘 不锈钢振动盘厂家 凯仕顿精密

产品名称	河南振动盘 不锈钢振动盘厂家 凯仕顿精密
公司名称	苏州凯仕顿精密工业设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市木渎金桥汽配产业园B-2幢1楼
联系电话	13915417249

## 产品详情

ZSW系列产品直线振动筛是平行线振动式振动给料机，若为粗碎粉碎机持续、匀称地上料，并另外对原材料开展粗筛选，具备震动稳定，工作中靠谱的特性。广泛运用于冶炼厂、装饰建材、化工厂、冶金工业、水利水电工程、矿山开采等制造行业。特性及优点1、震动稳定，工作中靠谱。2、栅条设计方案，可避免原材料阻塞。3、栅条空隙可调式。4、耐磨材料较为多。5、避免耐磨材料被配料损坏，把配料分出去，提升生产量。6、可选配变频电动机，调整频率，进而更改生产量，有利于操纵给料量，不用经常启动电动机。原理ZSW系列产品直线振动筛关键由震动声卡机架、弹簧、震动器、电动机震动架及电动机等构成。激振器个是由二特殊部位的偏心轴以传动齿轮相齿合构成，装配线时务必使两传动齿轮按标识相齿合，根据电机驱动器，使两偏心轴转动，进而造成极大生成的平行线振速，使人体在支撑板弹簧中作强制性震动，原材料则为此震动为驱动力，在料槽上作拖动及投掷健身运动，进而使原材料前移而超过给料机目地。当原材料根据干燥槽上的筛条时，较小的料可根据筛条空隙而落下来，不需历经下道的粉碎工艺流程，起了筛选的实际效果。

1、振动盘检修接入开关电源后不震动，查验电机控制器保险管是不是融断，电气元器件是不是松脱，3C振动盘，插座插头是不是松动。2、速率不足。（1）查验拧紧弹性元件的小螺丝钉是不是松脱。（2）电磁阀空隙是不是过大，一切正常空隙对中小型振动盘的电磁阀、衔铁应在0、5-1、2（mm）范围之内。变压器铁芯与衔铁掘进工作面不平衡度不可超过0、02mm。（3）弹簧片是不是破裂。（4）振动盘检修查验电磁线圈与电磁阀触碰是不是密不可分，若有松脱得用密封垫垫紧。（5）电磁铁线圈温度偏高或损坏电磁线圈。（6）变压器铁芯与衔铁空隙过大，河南振动盘，易出现烧电磁线圈状况。（7）振动盘检修融入于全波震动的电磁阀，振动盘维修，假如用以半波开关电源，会出现温度偏高状况。

电子元件振动盘的振动电机是所有振动机器的核心。如果振动电机不能正常工作，整条生产线也会瘫痪！那么如何保证振动电机的正常运转？首先，不锈钢振动盘厂家，我们必须首先确保振动电机能够正常启动！一旦振动电机无法正常启动，我该怎么办？让我们来看看振动电机无法启动的原因和相应的解决方案。

??1.振动电机所需的电压为380v三相电源。请确保您使用的是三相电源。

??2.振动电机损坏，更换电机。

??3.控制电路中的电气元件损坏，电气元件更换；

??4.电压不足，可通过辊式破碎机的电源改变；

??5.屏幕表面材料过多，需要清洁屏幕表面材料；

??6.振动器故障，振动器可以修复，以消除故障；

??7.振动器中的油脂变稠并结块。必须清洁振动器并更新适当的润滑脂。

河南振动盘-不锈钢振动盘厂家-凯仕顿精密(推荐商家)由苏州凯仕顿精密工业设备有限公司提供。苏州凯仕顿精密工业设备有限公司位于苏州市木渎金桥汽配产业园B-2幢1楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前凯仕顿精密在行业设备中享有良好的声誉。凯仕顿精密取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯仕顿精密全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。