

驷骏生产 Modbus通信防爆电子屏

产品名称	驷骏生产 Modbus通信防爆电子屏
公司名称	广州驷骏精密设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市高新技术产业开发区科丰路31号华南创新园G5栋313
联系电话	13925199069 13925199069

产品详情

驷骏精密仪器-led防爆屏——Modbus通信防爆电子屏

白平衡效果

白平衡效果是LED显示屏重要的指标之一。色彩学上当红绿蓝三原色的比例为1：4.6：0.16时才会显示出纯正的白色，如果实际比例有一点偏差则会出现白平衡的偏差，一般要注意白色是否有偏蓝色，偏黄绿色现象。白平衡的好坏主要由LED芯片来决定，LED芯片对色彩的还原性也有影响。Modbus通信防爆电子屏

色彩的还原性

色彩的还原性是指LED显示屏对色彩的还原性，即LED显示屏显示的色彩要与播放源的色彩保持高度一致，这样才能保证图像的真实感。Modbus通信防爆电子屏

驷骏精密仪器-led防爆屏——Modbus通信防爆电子屏

led显示屏闪烁对应解决方法

如果是整屏花点、图影扭动，一般是驱动加载程序不对，重新检查驱动加载程序，Modbus通信防爆电子屏，实在不行卸载重装。

还有一种可能是发送卡坏了，这时候就需要更换发送卡了。

如果是不规则的闪烁，一般是系统频率问题。更换系统，或者调节设置参数，基本可以解决!

如果是星星点点的闪烁状态，有可能是显卡驱动问题，也有可能是发送卡分辨率设置问题。另一种可能

，是供电问题(电源供电不足，信息杂波，电磁干扰)，Modbus通信防爆电子屏生产，设计PCB时要多考虑电源和信号走线的线径，以及PCB生产工艺。

模组上多加几个电容也有一些改善。 Modbus通信防爆电子屏

驷骏精密仪器-led防爆屏——Modbus通信防爆电子屏

显示屏表面清洁

在亮屏和黑屏两种状态下对LED显示屏进行目测、检查。包括：显示屏表面是否被污染，目的是清除表面污垢对发光特性的影响;显示屏表面有无损伤裂痕;通讯配电缆线路是否正常;对于防护等级高的设备，虽然由于选用高可靠性的元器件和接插件，但导致其密闭性成为关键因素，因此，要定期检查密封处完好情况;对于室外屏钢结构要检查表面漆和锈蚀情况;对于室外屏表面污染特别严重的，Modbus通信防爆电子屏价格，还要对显示表面进行清洗。 Modbus通信防爆电子屏

LED显示屏清洗属高空作业，需配备专业清洗队伍。清洗作业采用高空吊绳方式(俗称蜘蛛人)或采用吊蓝，Modbus通信防爆电子屏厂家，配置专业的清洗设备，清洗人员根据屏上不同的污垢选择不同的清洁剂有针对性的清洗，

从而确保在不损坏LED灯管及面罩的前提下完成LED显示屏的清洗工作。 Modbus通信防爆电子屏

驷骏生产-Modbus通信防爆电子屏由广州驷骏精密设备股份有限公司提供。广州驷骏精密设备股份有限公司在工业自动控制系统及装备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，驷骏通显一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：吴先生。