

福州金刚砂耐磨地坪漆电话 金刚砂耐磨地坪漆 福州中新化工涂料

产品名称	福州金刚砂耐磨地坪漆电话 金刚砂耐磨地坪漆 福州中新化工涂料
公司名称	福州中新化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市仓山区龙福涂料城一层D区B173号中新佳美店
联系电话	13705050175 13705050175

产品详情

由环氧树脂、改性固化剂、溶剂等组成的双组份环氧封闭清漆。混凝土基面具有gao渗透性，大大提高混凝土基面强度。you秀的抗碱性能，混凝土基面很好的适应性。与混凝土基面很高的粘结强度，可以有效地抵抗水汽引起的背压。适用于腻子、砖石、混凝土结构的封闭底漆，也可用作对热喷锌、喷铝的封闭和无机富锌涂层的封闭。

聚氨酯地坪漆：以聚醚树脂，聚醚树脂，bing烯痠酯树脂或环氧树脂为甲组分，因涂膜硬度和与基层的黏结力等不如环氧树脂类涂料，其品种较少。主要用于有弹性地坪漆和防滑地坪漆场所。

预防方法

- 1) 选择适当硬化剂；
- 2) 避免低温多湿条件施工，不得已时应采取加温除湿措施，如空调加温降湿，暖风机加温；
- 3) 避免施工后有水侵入。

lu底原因

- 1) 涂料涂布厚度不够；
- 2) 涂料涂布不均匀；
- 3) 涂料本身遮盖力不佳。

预防方法

- 1) 漆膜须达到足够厚度；
- 2) 漆膜均匀涂布；
- 3) 选用足够遮盖力的涂料。

气泡及原因

- 1) 混合后反应速度过快；
- 2) 混合液粘度过高，造成消泡太慢；
- 3) 气温太低，消泡困难；
- 4) 地坪粗糙多孔。

预防方法

- 1) 选用产生较少机械气泡的搅拌设备，混合均匀后，宜静置消泡3-5分钟；
- 2) 中涂批补，福州金刚砂耐磨地坪漆批发，面漆批补封闭地坪砂孔；
- 3) 涂布抹平时，表面不允许有目视之气泡，如尚有气泡，穿着钉鞋进入，用zhen刺泡或消泡滚输消泡。

(六) 表面不平整原因

- 1) 施工中杂质混入；
- 2) 地面不平整，起伏过大或施作地坪规格太薄；
- 3) 材料涂布时，已部份反应，福州金刚砂耐磨地坪漆品牌，粘度过大，甚至产生硬块；
- 4) 施工中断料，来不及衔接。

预防方法

- 1) 环境力求清洁，石英砂应选择颗粒均匀者；
- 2) 地面处理平坦，并清洁干净，凹处须修补，福州金刚砂耐磨地坪漆电话，附着物须铲除，金刚砂耐磨地坪漆，依实际情况选做适当规格地坪；
- 3) 材料前后涂布，须在可使用时间衔接完毕。以免超过使用时间，材料粘度过大而无法自然流平，或桶内残存部份涂料产生少许硬块，此时应更换新桶。

我国地坪漆的环氧树脂原料开发和应用研究发展迅速，由年生产能力不足1.5万吨发展到30万吨左右。地坪漆发展的总体趋势是产能快速增长，生产趋向集中；产品向系列化，功能化发展，质量普遍提高；适应国际市场需求变化，强化特种树脂和配套助剂的开发。我国zui大的地坪漆消费市场是涂料领域。目前

我国涂料领域年消费地坪漆占总消费量的32%。

目前国内地坪漆涂料80%左右是溶剂的，水溶性，高固体，无溶剂及粉末涂料等低污染环保涂料所占比例很小。而低污染环保型涂料正是当今地坪漆发展的趋势。

福州金刚砂耐磨地坪漆电话-金刚砂耐磨地坪漆-

福州中新化工涂料由福州中新化工有限公司提供。福州中新化工有限公司实力不俗，信誉可靠，在福建福州的建筑用涂料等行业积累了大批忠诚的客户。福州中新化工带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！