

# 手提拉丝机 鼎砂机械质量稳定 河北拉丝机

产品名称	手提拉丝机 鼎砂机械质量稳定 河北拉丝机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

## 产品详情

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机的安全操作指南：

一、操作员操作前必须熟悉机器的性能，用途及操作注意事项，生手严禁单独上机操作，非相关人员不得靠近机器

二、操作者不得穿着易被机器卷入的衣服(如领带项链 宽松的衣服等) 长发者请将头发卷起或戴头套，严禁戴手套操作机器

三、砂光机上的安全装置，请勿随意拆除，不可将任何非工作物外的物品放置在工作台上，河北拉丝机，如扳手等，拉丝机设备，以免异物卡住而导致机器损坏。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机的调试技巧机特性：

在使用砂光机时，会遇到多种不同的情况，我们将如何有针对性的将砂光机调试到适合当前环境下的最好工作状态呢?首先，手提拉丝机，砂光机新砂带，调试的全新标准是：前砂比后砂低2度。鼎砂机械提醒，不同目数的砂带的调试有不同的标准。根据不同板材的不同工艺要求进行砂光机调试。

1、烤漆门板要求砂光纹理必许符合面漆流平要求，也就是说打磨精度较高，可用双砂砂光，需要注意调节前后砂高度，用目视法观察砂光纹理，对后砂进行调节。以砂过后不漏四边，且无明显砂粒痕迹为标

准。

2、如橡木门板底材打磨要求顺向纹理可用240号砂带做，砂光机砂带选择一条就可以，底漆打磨用400号砂带顺向砂光。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍木门砂光机该怎么挑选：

- 1、机架是作为整体支撑设备的骨头，的标准应该是刚健、稳重。机架是由方刚焊接而成，后经去应力处理后使用。所以要想保证整机设备的性能，那么选择机架的时候应该选择钢材并且厚度要厚，对于一些的设备机架都是选用铸造而成。
- 2、设备是由电机带动的，我们通常把电机划分为两大类步进式和伺服类伺服类电机不管是精度还有效率上都要远远超过步进式点机，选择电机的时候还要注意功率问题。
- 3、传动系统性能的好坏也是直接影响到木门砂光机的精度。传动系统主要包括：轴承、丝杠、滑块等等。对于传动部件的选择主要看的是品牌。
- 4、控制系统是用来控制整台设备的大脑，要想设备能够有好的精度他的作用也非常大，选择控制系统的时候需要注意能否满足我们的功能需要。

手提拉丝机-鼎砂机械质量稳定-河北拉丝机由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司为客户提供“金属砂光机，水磨抛光机，直纹拉丝机，砂带机”等业务，公司拥有“鼎砂”等品牌，专注于行业设备等行业。，在金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：方经理。