

江苏螺丝选钉机公司 螺丝选钉机 东莞市怡强机械

产品名称	江苏螺丝选钉机公司 螺丝选钉机 东莞市怡强机械
公司名称	东莞市怡强机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇白沙管理区白沙大路中167号
联系电话	13530202558 13530202558

产品详情

设备维护区域划分应考虑生产设备分布、设备状况、技术复杂程度、生产需要和修理钳工的技术水平等因素。可以根据上述因素将车间设备划分成若干区域，也可以按设备类型划分区域维护组。流水生产线的设备应按线划分维护区域。??区域维护组要编制定期检查和精度检查计划，并规定出每班对设备进行常规检查时间。为了使这些工作不影响生产，设备的计划检查要安排在工厂的非工作日进行，而每班的常规检查要安排在生产工人的午休时间进行。

东莞市怡强机械有限公司——下述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，江苏螺丝选钉机公司，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解

设备日例保??日例保由设备操作工人当班进行，认真做到班件事、班中五注意和班后四件事。

班件事 消化图样资料，螺丝选钉机，检查交接班记录。擦拭设备，按规定润滑加油。检查手柄位置和手动运转部位是否正确、灵活，安全装置是否可靠。低速运转检查传动是否正常，润滑、冷却是否畅通。

班中五注意

注意运转声音，设备的温度、压力、液位、电气、液压、气压系统，仪表信号，安全保x是否正常。

东莞市怡强机械有限公司——下述图片仅供参考，详细型号请咨询我们，更多型号请访问我们的网站或致电我们了解

选钉机的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查，杭州螺丝选钉机，设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。一定要定期通过擦拭、清扫、润滑、调整等方法对设备进行护理，以维持和保护设备的性能和技术状况，达到安全高效生产。

- 1.清洁：机床每天必须进行一次小清洗，清理干净污垢，确保各油路畅通无阻，各部位不漏油、不漏气，设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净；
- 2.整齐：不必要的物品不得置于机器上，工具不得置于传动部分或者其线路上，管道、线路要有条理；
- 3.润滑良好：各部分润滑系统是否畅通，油孔是否正常，油量是否充足，按时加油或换油，不断油，无干摩现象，油压正常，油标明亮，油路畅通，油质符合要求；
- 4.安全：遵守安全操作规程，产品不得超过机器本身规格范围外，不超负荷使用设备，设备的安全防护装置齐全可靠，及时消除不安全因素。
- 5.停止生产：完成工作生产之后，江苏螺丝选钉机厂，关闭电源，扫除铁屑，擦清机件，并于各滑动部分清洁润滑。

江苏螺丝选钉机公司-螺丝选钉机-东莞市怡强机械(查看)由东莞市怡强机械有限公司提供。东莞市怡强机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东 东莞 的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。怡强机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！