

轮圈 凯迪拉克轮圈 速鲨汽配

产品名称	轮圈 凯迪拉克轮圈 速鲨汽配
公司名称	无锡速鲨汽车配件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省无锡市惠山区振石路22号 石塘湾工业园6号厂房
联系电话	18151700956 18151700956

产品详情

我们一直给车主强调喷漆喷镀用不了两三个月就会严重的掉漆，可是之直都是给大家说，没有过真是的案例展现给大家，之前没有做个喷漆喷镀的车主心里也没有个概念。这不正好这几天正好过来一个本田车主轮毂做了喷镀掉漆了，给大家看看喷镀掉漆的效果图，眼见为实

大家看到喷镀的掉漆是那种大片大片的往下掉，看着真是惨不忍睹，而且喷镀的也不是那么的亮。在来给大家看看我们速鲨做的真空电镀的效果。

从上两张对比图总我们可以看出，轮毂做了真空电镀要比喷镀的有质感，更闪亮一些，轮圈，也许大家会觉得这个是新做的肯定亮了，说不定过段时间就是不掉漆，但是也不会如此的闪亮。其实这点大家可以放心，轮毂表面做真空电镀工艺，凯迪拉克轮圈，不仅不会掉漆，也不会掉色的。这点大家可以放心，毕竟四喷四烤的工艺在那放着。而且我们郑重承诺：非人为质保三年的。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：无锡速鲨汽车配件有限公司

轮胎部件制造：帘布筒制造目前外胎成型，除了少数小型规格轮胎采用胶帘布条直接在成型机头上贴合成型外，一般都使用在成型前已裁成一定宽度、长度和角度的胶布条预先制成的环形筒，名爵轮圈，此环形筒称为帘布筒。帘布筒一般由两层、三层或四层的胶帘布贴合在一起组成。贴合时，玛莎拉蒂轮圈

，在斜交轮胎中，相邻两层帘线的角度是相互交叉的；而在子午线轮胎中，胎体帘线是按子午线方向排列的，所以子午线轮胎胎体帘布层的所有帘线都彼此不交叉。帘布贴合操作是在帘布贴合机上进行。

首先大家要明白的是，这种膜刚喷上还没有遇到冷热交替的情况，所以比较好撕。但是如果时间，膜遇到冷热交替，胶黏贴的太紧密不好撕掉，而局部没有粘好的反而会慢慢的掉下来。所以玩自喷膜的你，轮毂喷膜改色一定不要花太长时间，玩个把月就赶紧撕掉吧，否则后痛苦的还是自己。那么，针对轮毂喷膜撕不掉我们要怎么解决呢

这个问题交给无锡速鲨吧。我们速鲨会按照您的要求重新给您改色或者是翻新。而且我们做轮毂翻新改色都是先脱漆重新从底漆，再喷粉，后在上色漆。所以在脱漆那个环节，我们会把你之前轮毂喷膜的哪部分也脱掉。而且我们是原厂工艺“三喷三烤”的工艺，不用担心用不了多久会脱漆的问题。

轮圈-凯迪拉克轮圈-速鲨汽配(推荐商家)由无锡速鲨汽车配件有限公司提供。无锡速鲨汽车配件有限公司是从事“汽车轮毂,轿车轮毂,锻造轮毂,铝合金轮毂,定制轮毂,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：杨经理。