

# 数控锯床 顶峰机械产品持久耐用 数控锯床代理

产品名称	数控锯床 顶峰机械产品持久耐用 数控锯床代理
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

## 产品详情

浙江顶峰机械有限公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，严格按ISO9001质量管理体系规范进行操作，数控锯床出售，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

### 2017年锯床机械行业预测

我国锯床机械企业市场在2016年春季以来持续回暖，好势头有望延续至2017年。作为锯床行业的企业，我们顶峰机械有限公司已做好准备，在良好的销量数据以及海外政策利好的情况下，争取在2017年中锯床行业价值再有抬高。

浙江顶峰机械有限公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，数控锯床代理，严格按ISO 9001质量管理体系规范进行操作，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

### 介绍数控双柱卧式带锯床特点

数控双柱卧式带锯床是数控带锯床的一类，它适用于各种金属的切割。

双柱卧式带锯床是一种用环状带锯等锯削材料的锯床。应用于金属切削机床，切削加工工艺与设备。双柱卧式带锯床的液压传动系统由泵、阀、油缸、油箱、管路等元辅件组成的液压回路，数控锯床价格，在电气控制下完成锯梁的升降，工件的夹紧。通过调速阀可实行进给速度的无级调速，达到对不同材质工件的锯切需要。具有切削速度液压控制，数控锯床，无级调速;双立柱结构，操作平稳;锯切稳定，精度高;工作夹紧采用液压夹紧，操作方便;使用寿命长等特点。

公司成立于1990年，公司主要致力于金属带锯床、卧式金属带锯床、立式金属带锯床、剪刀式带

锯床、数控金属带锯床、双立柱金属带锯床的生产和研发，严格按ISO9001质量管理体系规范进行操作，不断研发产品的更新换代，并取得了成绩。

## 带锯床维修指南之水泵不能启动故障的解决方法

一、带锯床故障：水泵不能启动。

二、带锯床故障可能产生的原因：

1、烧坏开关保险丝；

2、叶轮卡死；

3、电机烧坏；

4、电容损坏；

三、带锯床故障排除方法：

1、更换保险丝；

2、拆开叶轮底盖，清除杂物；

3、重新下线修理；

4、更换电容；

数控锯床-顶峰机械产品持久耐用-

数控锯床代理由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司实力不俗，信誉可靠，在浙江 丽水的锯床等行业积累了大批忠诚的客户。顶峰机械带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事圆锯机，高速圆锯机，金属圆锯机的厂家，欢迎来电咨询。