

天津耐酸碱卧式泵维修 天津耐酸碱卧式泵 天津杰凯泵业有限公司

产品名称	天津耐酸碱卧式泵维修 天津耐酸碱卧式泵 天津杰凯泵业有限公司
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

耐腐蚀泵

耐腐蚀泵-液下泵要定期清理

立式长轴液下泵是用于污水处理、水泥厂、发电厂等多处地方的设备，使用非常广泛，性能良好，液下泵长期使用以后会有沙土等物质进入，天津耐酸碱卧式泵零售，影响立式长轴液下泵的正常使用寿命，所以需要定期清洗维护。

引入清洁的液体冲洗轴衬，保证了泵的安全运转。有自冲洗与外冲洗两种。自冲洗：当泵送介质为清洁介质时，采用此方式进行冲洗。从液下泵出口法兰引一管路，使冲洗液流向各个轴衬，润滑了轴衬，带走摩擦副产生的热量，起到降温的作用。外冲洗：当液下泵送介质为内含较小颗粒的介质时，采用此方式进行冲洗。从外界接一管路，引入清洁的冲洗液冲洗各个轴衬，润滑轴衬，带走摩擦副产生的热量，起到降温的作用。同时，避免固体颗粒进入摩擦副中。

一般来说，使用的场所的含沙量不能太高，否则会影响液下泵的运行，影响液下泵的流量、扬程和效率，还会增加能耗，磨损设备，所以使用的时候要注意这些问题，立式长轴液下泵的使用也要符合相关标准。

耐酸碱泵的维修知识大全

耐酸碱泵的维修知识大全流量不足原因1：系统静扬程增加。处理方法：检查液体高度和系统压；阻力损失增加。原因2：阻力损失增加；处理方法：检查管路及止逆阀等障碍；原因3：壳体和叶轮耐磨环磨损过大；处理方法：更换或修理耐磨环及叶轮；原因4：漏液；处理方法：检查轴封等部位，确定其密封性是否良好；原因5：泵叶轮堵塞、磨损、腐蚀；处理方法：清洗、检查、调换。四．扬程不足原因1：叶轮装反（双吸轮）。处理方法：检查叶轮是否符合实际情况；原因2：液体密度、粘度与设计条件不符；处理方法：检查液体的物理性质；原因3：操作时流量太大；处理方法：减少流量。

耐酸碱泵常见故障及原因

现象1轴封漏液

轴封烧毁

原因一：在安装的时候不注水启动电机试机。

原因二：入口管路或者出口管路堵塞，天津耐酸碱卧式泵售后，或者是叶轮处有异物卡住（如塑料袋、软布等片状物），底阀和出口的止回阀都是会产生卡住的现象，特别是一备一用的地方，天津耐酸碱卧式泵维修，不经常切换使用就容易出现。

原因三：液位的控制器失灵，没有起到低液位保护，可能很多次都是没有问题的，但一次就可以使泵损坏。

现象2泵浦在工作但流量不足

泵体堵塞

原因一：泵浦在工作但压力或者流量不足，天津耐酸碱卧式泵，这种情况多半是叶轮卡住异物或者泵体堵塞。

原因二：泵在开机时出现跳电，主要原因检查继电器的位置，还有就是电机接线盒的地方是否破损的动力线。

原因三：泵浦运行但没有流量和压力，两种原因：一电机反转，二叶轮损坏。

天津耐酸碱卧式泵维修-天津耐酸碱卧式泵-天津杰凯泵业有限公司由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。杰凯泵业——您可信赖的朋

友，公司地址：天津市西青区杨柳青镇双河村，联系人：周经理。同时本公司还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。