

小拉丝机 鼎砂机械品质赢口碑 山西拉丝机

产品名称	小拉丝机 鼎砂机械品质赢口碑 山西拉丝机
公司名称	金华市鼎砂机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金华市婺城区罗埠镇港口方村生兴力机械厂区1号楼二层三层
联系电话	18868488911 18868488911

产品详情

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍砂光机的安全操作指南：

一、操作员操作前必须熟悉机器的性能，用途及操作注意事项，小拉丝机，生手严禁单独上机操作，非相关人员不得靠近机器

二、操作者不得穿着易被机器卷入的衣服(如领带项链 宽松的衣服等) 长发者请将头发卷起或戴头套，山西拉丝机，严禁戴手套操作机器

三、砂光机上的安全装置，请勿随意拆除，不可将任何非工作物外的物品放置在工作台上，如扳手等，高速拉丝机，以免异物卡住而导致机器损坏。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机平常应怎样去保养呢？

1.一切急停按钮处于关闭，链接气动管接头无松动，管道无漏气，安全阀和减压阀整定准确。

2.设备除尘体系衔接正常，仔细检查各联接处是不是结实，橡胶联轴器联接是不是牢靠，手转砂辊、导向辊、张紧辊应灵敏，无反常隋况。

3.检查电控体系，拉丝机机械，接线完好无松动，仪表操作按键均应正常完好。

4.一切需光滑的部位，光滑油需加注到位，同时辊轴不受任何阻碍。

5.一切限位开关、光电管装置方位准确，作业正常。

金华鼎砂机械有限公司——生产【金属砂光机】【金属（水磨）抛光机】【拉丝研磨机】【铝板抛光机】【金属去毛刺机】【金属砂光机】【金属水磨砂光机】

金属砂光机厂家鼎砂机械为大家介绍：

砂光机生产厂家告诉你清胶小窍门

当我们使用的砂光机呈现一些问题时，比如砂带开裂。砂带开裂后的拼板胶会一点一点堆积，对砂光效果构成影响，清理砂光机砂带大家懂得怎么操作吗?砂光机生产厂家交给你。

首先我们可以用塑料皮刮去掉表面，这种情况下一般用在为了减少经济成本，要求效果不是很高情况下选择的，因为很多时候，假设你不想换新的砂带，即使你去掉了表面的拼板胶，也会产生功率达不到要求的情况。对于功率要求较高的人来说，与其去进行清理，还不如直接花一百多块钱去买一条全新砂带，从价格上来说也不是特别贵，胶粘情况比较严重的话，砂带也失去了原有的效果。

所以，我们砂光机生产厂家也是建议大家去重新更换一条新的砂带，以保证您的生产工作顺利地完成。

小拉丝机-鼎砂机械品质赢口碑-山西拉丝机由金华市鼎砂机械有限公司提供。金华市鼎砂机械有限公司在行业设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，鼎砂机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：方经理。