

防指纹油喷枪 手机屏幕防指纹油喷枪 德国舒兹喷枪

产品名称	防指纹油喷枪 手机屏幕防指纹油喷枪 德国舒兹喷枪
公司名称	东莞市日宝电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市长安镇新安社区东澄路2号厂房
联系电话	13763195768 13763195768

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市舒兹科技有限公司

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪国总代理。

德国schutze防指纹油喷枪枪效果好。

德国schutze防指纹油喷枪招经销商。

也许你会为了没有一把好的喷漆枪而在烦难，也许当我们喷涂小件的时候因现有的喷枪无法达到的效果而苦恼。那现在请不要在为这些事情伤神，现在的喷枪工具会有更多的选择，你可以得到一把你满意的喷漆枪。

修补在喷涂或者说表面处理行业中是不可少的一部分。有一些需要修补的部分甚至只有十多个毫米或者更小的只有几个毫米。为了满足这些小的或者窄的喷涂修补件，我们选择使用小型的喷枪来喷涂，一般的幅宽都可以达到这样的效果。

相对于一般普通的喷枪而言，修补喷枪的特点是外观小巧、气压小、幅宽小、流量小（口径一般在0.5-0.6MM左右）。这样就能满足边角的修补和小面积的喷涂。至少不会过多的浪费大量的油漆和损耗过多的压缩空气。

喷涂特点是低压雾化，用起来轻便不会觉得长时间使用过于疲劳。适合边角、小面积、小修补作业，能有效的帮助我们节省成本是修补的好帮手！

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

德国schutze防指纹油喷枪效果好。

德国schutze防指纹油喷枪招经销商。

很多时候喷涂会不尽，所以当我们出现问题的时候就需要快速的了解其出现的原因，不管是手动喷涂还是自动喷涂都一样，只要我们能把会出现或者已经出现的问题的原因找到就能很好的解决它，今天我们来看看自动喷涂中的一个小问题。一般的在使用自动喷枪喷漆过程中，漆面会偶尔出现一些小气泡，不仅会影响美观，而且影响喷涂的质量，这时候我们该怎么办呢？首先我们要做的是搞清楚原因，然后再对症下药。我们在家使用自动喷枪喷涂楼梯上的栏杆时，每次扶在栏杆上面就感觉很刺手，很不舒服。为什么会有小气泡和凸起的地方呢？下面给大家找出了几个原因，并给出了解决方案。1、油漆涂料里混合的颜料太多，而且颜料也没有搅拌均匀，没有添加软化剂等辅助剂料，导致涂料的颗粒太大。喷出去之后就会有凸起的情况。解决办法是：在购买油漆时，尽量选择质量好一点的油漆，而且在用之前要经过细筛，并且将它稀释均匀，知道没有气泡为止。

2、漆料里面本身就含有杂质，没有经过细筛处理就直接使用了。解决办法就是把买回来的油漆经过细筛，然后在调配的时候保证它的干净。

3、在进行油漆的调配时，周围的环境气温太低，导致油漆里面的起气泡没有散开，所以喷出来就会有气泡的效果。解决办法是找一个温度适宜的地方调配油漆，而且还要保证调配环境是一个没有杂质没有灰尘的地方。

4、被喷涂物体表面有杂质或者灰尘，在喷涂的时候没有注意直接就喷了，然后就会出现凸起的情况。解决办法就是把被喷涂物体的表面清理干净，让它很平整、光滑，而且还要保持干燥，以免油漆不能很好的附着在上面。

东莞市日宝电子科技有限公司

德国schutze防指纹油喷枪中国总代理。

德国schutze防指纹油喷枪效果好。

德国schutze防指纹油喷枪招经销商。

我们通常看到好的喷漆枪都会有有一个很多孔径的雾化帽。尤其是4S汽车喷漆枪的雾化帽的孔径更多，那么是否只要雾化帽孔径多的话雾化就会好呢？

其实不尽然是这样，在喷涂设计里面，雾化的好坏是根据气流量和液体流量的大小来控制 and 设计的，所以不是多些孔就能使我们喷枪的雾化更好。

那么喷枪的雾化和雾化帽具体的关系是什么？其实这是一个稍微有点复杂的结构原理，我们会根据不同喷枪的作用来设计雾化帽结构的不同，其实并没有一个统一的关系，只是在和喷枪嘴配合雾化帽来达到佳的雾化效果！

的雾化效果是雾化帽必须是精密加工和高质量的同心度。这样才能获得佳的喷涂雾化效果！

- 1、在进行喷漆枪喷涂聚脲施工时，应根据需用材料设置合适的温度、压力等设备参数，保持压力平衡，压力偏差过大会导致涂层理化性能下降、起泡、不固化等问题；
- 2、按照施工环境选择底涂：湿度高、潮湿基材选择潮湿界面底涂；
- 3、低温施工时选择低温固化底涂；
- 4、雨天不得施工；四级以上风力不宜施工；
- 5、施工过程中操作人员需穿工作服，佩戴目镜、手套、防毒面具等劳保用品，并保证施工环境通风良好；
- 6、施工现场应安全用电，火源并配备好相应的消防器材。