

KPXS无轨电动平车 电动平车 伟业起重用心服务

产品名称	KPXS无轨电动平车 电动平车 伟业起重用心服务
公司名称	河南伟业起重机电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省长垣魏庄起重工业区
联系电话	15936533009

产品详情

电动平车日常维护保养需注意哪些地方

- 1.对蓄电池供电电平车，电量不足时应及时将蓄电池抽出按要求进行充电，并换上备用蓄电池进行工作。蓄电池的更换及充电工作应由专人负责。下班前必须卸掉负荷切断电源，按照制度进行清扫。
- 2.严禁超规范、超负荷使用设备。装运重物时必须平稳轻放，卷线式电动平车，保证重量分布均匀，严禁偏重。
- 3.经常检查各部运转情况，如发现电机、轴承温度升高或异常声音时，应立即停车检查。不得开动电平车去顶、撞、拖、拉铁道上的车辆。前进、后退方向标志明显，与开关逆、顺一致。严禁操作者离开或托人代管开动着的设备。
- 4.开动设备前必须首先发出信号，查看运动方向无人、无障碍物方可开动，起、停平稳不准碰撞终点挡铁。启动开关不能行走时应立即检查，防止烧坏电机或导致其它事故。变换运动方向时，KPXS无轨电动平车，必须待运动完全停止后再反向开动。
- 5.严格按照设备润滑图表规定进行加油，做到“五定”（定时、定量、定质、定人），注油后应将油杯（池）的盖子盖好。

电动平车电池保养之定期充电放电

对电动平车而言，电机固然重要，但是电池更重要。所以定期对电池进行保养工作是十分重要的，因此我们一定要定期对电动平车电池进行放电，电动平车，这样才能保证电池的使用。

及时给电动平车电池充电能够肃清不严重的硫化，假如不及时充电，这些硫化结晶将要聚积而逐渐构成

粗大的结晶，普通的充电器对这些粗大的结晶是无能为力的，会逐渐构成电池容量的降落，缩短了电池的运用寿命。

大电流很伤蓄电池极板，办法就是在启动前象骑自行车一样的骑行后，再启动电动平车电源。电动平车启动用巧力，电动平车启动电流很大，特别是大功率电机的电摩，启动电流更大。

电动平车的供电模式：

36V低压轨道供电模式，KPD电动平车，这是现在流行的电动平车的一种供电模式，这种模式对环境因素的要求高，应在没有积水的情况下使用等因素。它的优点是不怕高温、安全又可靠，抗冲击力强，它还可以通过遥控控制和无级调速，在较短距离使用是运输特别方便。电缆卷筒供电式，这种模式的使用范围较小且成本很低，使用这种模式不但能够降低成本，而且电动平车车体的高度便于卸载货物。

KPXS无轨电动平车-电动平车-伟业起重用心服务由河南伟业起重机电有限公司提供。河南伟业起重机电有限公司实力不俗，信誉可靠，在河南新乡的工程、建筑起重机等行业积累了大批忠诚的客户。伟业起重带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司还是从事四轮液压升降平台，剪叉式液压升降平台，工业液压升降台的厂家，欢迎来电咨询。