

非沥青基自粘胶膜设备销售询问报价

产品名称	非沥青基自粘胶膜设备销售询问报价
公司名称	潍坊市振兴防水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东寿光台头镇振兴防水机械
联系电话	13953638499 13953638499

产品详情

在正确铺设时，自粘卷材不像冷粘剂那样需要固化时间。自粘卷材可以直接用在处理过的基面上，立即就能达到初始的剥离强度，在环境温度下就能防水。大多数制造商要求自粘卷材在高于10 的环境温度下使用。通常在空气、阳光或其他外界的加热作用下，几天后搭接处就会达到剥离强度。

近年来，自粘防水卷材技术发展进步，自粘卷材已有这种可能，例如由自粘聚合物 - 异戊二烯 - (SIS) 和其它添加剂、树脂一起与混合制成自粘聚合物卷材，这样的配方使卷材的粘度降低，使它软到具有很好的粘结性、长期的高剥离强度和在低温如10 时都具有合适的胶粘性。技术的进步使两层改性卷材可以在不需要热熔的情况下就能像初希望的那样成功地自粘。

防水设备行业整个生产过程中存在的问题：

1.原辅材料和能源方面

- 1)锅炉用的燃煤露天堆放，不覆盖，导致扬尘、雨淋，使得煤燃烧不完全，降低了锅炉的热效率；
- 2)缺乏水、电能源的二级计量器具，对各车间用水用电量仅凭经验估计，无法准确计量，导致能源消耗不清，节能工作无从谈起。

2.技术工艺方面

- 1)多数企业在生产过程中没有对胎基进行预浸，改性沥青涂盖料与胎基没有充分接触浸透，导致成品易出现胎基与涂盖层分层现象，次品率增加；
- 2)一方面企业为了降低成本，在生产过程中添加大量废旧橡胶粉等填料，导致沥青料黏度大，流动性差，非沥青基自粘胶膜设备销售，另一方面防水设备生产装备布局不合理，多采用平面布局，导致稠油泵

工作负荷大，对泵头损坏大；

3)烟气处理系统多数只采用活性炭吸附，烟气处理率较低，导致生产车间环境较为恶劣。

3.过程控制方面

1)对半成品抽查控制力度不够，废品率高；

2)在配料过程中计量不，同时加热温度和时间控制不严格，导致了物料的浪费。

非沥青基自粘胶膜设备销售询问报价由潍坊市振兴防水设备有限公司提供。潍坊市振兴防水设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。振兴防水设备——您可信赖的朋友，公司地址：山东寿光台头镇振兴防水机械，联系人：柴振林。