

# 不锈钢装饰u型条加工 鑫源广聚不锈钢工程

产品名称	不锈钢装饰u型条加工 鑫源广聚不锈钢工程
公司名称	湖北鑫源广聚不锈钢工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区新城十二路吉人不锈钢市场13栋18-23号
联系电话	13971637299 13971637299

## 产品详情

### 不锈钢抛光注意事项

研磨操作中用砂纸或砂带进行的研磨基本上属于磨光切割操作，不锈钢装饰u型条加工，在钢板表面留下很细的纹路。

在用氧化铝作为磨料时曾遇到过麻烦，其部分原因是压力问题。设备的任何研磨部件，如：砂带和磨轮等，使用前不能用于其它非不锈钢材料。因为这样会污染不锈钢表面。为了保证不锈钢加工表面的一致性，新砂轮或砂带应先在成分相同的废料上试用，以便同样品进行比较。

### 车刀材质的选择

#### (1) 高速钢的刀具的性能

高速钢是刀具加入合金元素的高合金工具钢，具有较好的工艺性能，强度和韧性配合好，抗冲击振动的能力较强。在高速切削产生高热情况下仍能保持高的硬度，适合制作铣刀、车刀等铣削刀具。

#### (2) 硬质合金钢的刀具的性能

硬质合金钢的刀具是以高硬度难熔金属的碳化物微米级粉末为主要成分，具有强度和韧性较好，耐热、耐磨、耐腐蚀、硬度高等一系列优良性能。在的温度下也基本保持不变，在时仍有很高的硬度，适合不锈钢、耐热钢等难加工材料的切削加工。

### 拭擦不锈钢钣金加工时的注意事项

拭擦不锈钢钣金加工时优先用酒精擦洗，酒精擦拭不锈钢钣金加工上面的油脂比较容易，轻轻拭擦三四分钟左右即可将油脂拭擦消失，记得擦完后要用清水清洗掉酒精。如果是相对比较“固执”的污渍，不锈钢钣金加工厂家，可以使用小苏打去拭擦。记得也要用清水冲洗干净哦。切记，拭擦不锈钢的过程中，千万不要用钢丝球这类型的硬物拭擦。但是使用过硬的物体会导致不锈钢表面出现严重的划痕。

普及一个小常识，普通污渍的不锈钢物品，比如信报箱类的，可以使用抹布蘸一些醋轻轻拭擦，可以保持不锈钢的光泽度

不锈钢装饰u型条加工-鑫源广聚不锈钢工程由湖北鑫源广聚不锈钢工程有限公司提供。湖北鑫源广聚不锈钢工程有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！