

100吨地磅厂家 武汉100吨地磅 安亮称重设备

产品名称	100吨地磅厂家 武汉100吨地磅 安亮称重设备
公司名称	湖北安亮称重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省荆州市荆州区西环路西侧(太晖路1号北侧)
联系电话	15507207000 15507207000

产品详情

使用地磅之前，要对地磅进行检查，检查的内容大体上应该包括以下六个方面：

- (1)对地磅进行整体检查，防止地磅有磨损和损坏；
- (2)地磅能否开机，开机后能够显示数字0~9，并且数字清晰，能够归零；
- (3)查看地磅屏幕有无背光；
- (4)使用前先用砝码测试能否称重；
- (5)检查充电器是否完好，能否使用；
- (6)检查地磅的配件是否齐全。

目前安亮地磅称重公司总部拥有员工80多人，其中专*技术人员30多人；在技术上，公司在电子称重技术领域方面处领*水平.同时,公司引进美国地磅生产方式——冷弯成型,使产品品质更优良,性能更稳定；在产品销售方面,公司现有客户遍布海内外，应用于各个行业，成为电子衡器行业重要品牌。公司自正式成立以来，秉持“品质汽车衡、中原恒瑞造”的理念，经过多年不断的积累和发展,目前已成为国内初具规模的专*称重设备生产厂家之一,在省内衡器制造领域，公司综合实力已跃身前列。

为您解答地磅故障一般与哪些因素有关？

- 1、接线盒长期处于潮湿的环境中，难免不会进水、受潮、被氧化。
- 2、电路不通，某个地方短路或者被老鼠咬断、人为破坏。

- 3、接线端子接触不良，需要手动进行拧紧。
- 4、电源插板连接接触不良，不能正常提供电力。
- 5、仪器仪表无法正常显示，检查有无受其他磁力的影响。
- 6、电压的影响，来回的电路波动，影响地磅的传感器识别能力。
- 7、地基松动了，造成传感器承载接触不良，传感器多个支撑体无法同时受到作用力。