

48型离心风机零售 5 48型离心风机 汇东风机OEM

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 48型离心风机零售 5 48型离心风机 汇东风机OEM |
| 公司名称 | 山东汇东风机有限公司业务部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东德州市武城经济技术开发区 |
| 联系电话 | 13220992579 13220992579 |

产品详情

5-48型离心风机使用注意事项:冷油器的水压应低于油压

小编为大家分享下5-48型离心风机使用注意事项：

冷油器的水压应低于油压，5-48型离心风机报价，以防止冷却水漏入润滑油内而使油变质，要定期检查5-48型离心风机冷却水中是否有油花存在，若有油花存在，应迅速切换到备用冷却器，并更换漏油的冷油器芯子。

山东汇东空调设备有限公司主要有：中央空调及空调末端产品、玻璃钢制品、消防排烟风机、防火阀、油烟净化器、5-48型离心风机等产品，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

柜式5-48型离心风机的用途介绍

小编为大家分享下柜式5-48型离心风机的用途：

柜式5-48型离心风机可供宾馆，5-48型离心风机OEM，饭店、礼堂、地下室、办公楼等消防并通风换气的场合使用，柜式5-48型离心风机的输送气体的温度，5-48型离心风机零售，烟气在280 的高温情况下，可连续运转40分钟以上，以达到高温消防排烟的目的。

山东汇东空调设备有限公司主要有：中央空调及空调末端产品、玻璃钢制品、消防排烟风机、防火阀、油烟净化器、5-48型离心风机等产品，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

小编为大家分享下5-48型离心风机紧急停机情况：

1.5-48型离心风机突然发生强烈振动，并已超过跳闸值。油压低于报警值并无法恢复正常时。

2.机体内部有碰刮或者不正常摩擦声音。

3.任一轴承或密封处出现冒烟的现象，5-48型离心风机，或者某一轴承温度急剧上升到报警值。

山东汇东空调设备有限公司主要有：中央空调及空调末端产品、玻璃钢制品、消防排烟风机、防火阀、油烟净化器、5-48型离心风机等产品，感谢您的观看，欢迎与我们公司合作！

48型离心风机零售-5-48型离心风机-汇东风机OEM由山东汇东风机有限公司提供。山东汇东风机有限公司在风机、排风设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，汇东风机一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：孙经理。