

## 自动卧式带锯床完整售后「在线咨询」

产品名称	自动卧式带锯床完整售后「在线咨询」
公司名称	浙江顶峰机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江缙云县壶镇镇兴达路159号
联系电话	13906889828 13906889828

## 产品详情

下面为您介绍如何选择质量好的立式金属带锯床

缙云县仪表机床厂作为带锯床领域二十多年的老公司，在带锯床的质量，带锯床的各种参数评比上有自己的独到见解。下面就讲一讲如何选择质量好的立式金属带锯床！

立式金属带锯床主要用来切割各种铁，铜，钢，铝等材料，锯切、精度高、锯缝小，传动性能稳定，省时省力，具有节能等优点，是金属材料下料设备，但是我们在选择立式金属带锯床的时候面对繁多的种类和型号是不是会常常不知所措呢？不知道哪一种才更好，下面我们就来告诉你到底如何找准关键点从而进行选择金属卧式带锯床。

在选择的时候是要了解金属卧式带锯床加工的精度，弯角的误差当然是不可避免的，不过，大多数客户在购买之前还是能够接受其偏差的。高精度自然是由高精度零件，高质量的设计为保障的，自动卧式带锯床，不过任何误差都是不可避免的，这一点我们要清楚。这也是一个相当重要的关键点。

客户在购买立式金属带锯床的时候，一定要了解自己的需求，知道产品的参数和设计指标。这样在实际使用过程中，才不会出错，才会得心应手！

顶峰机械品质有保障，是企业和厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯

床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

下面为您介绍金属带锯床主要机械结构：

1、金属带锯床身、工作台：金属带锯床本身采用的是焊接箱式结构，主要是用以支撑其他的部件，内腔间用来作液压油池，工作台为其铸件，用以承料，安装和夹紧其装置以及锯架。

2、金属带锯床的主传动装置：主传动采用的是蜗轮传动方式，由电机、蜗轮变速箱、锯轮箱和锯轮相组成。主要是用来以传递扭矩，驱动其带锯条的回转，以方便其实现切削运动。通过变换皮带轮上的皮带的位置，可以变换成三档速度，以便不同材料的锯切适应。

3、金属带锯床的锯带张紧机构：是由从动锯轮、滑座、滑块和丝杆、螺母组成，是通过移动使其从动轮使带锯条得以张紧，保证带锯条能与锯轮的轮缘之间形成一定的压力，用来产生足够的摩擦力用来带动锯条作回转运动，实现其切削运动，张紧力的大小可以通过调整测力扳手来确定。

顶峰机械品质有保障，是企业和厂家的必备品！

浙江顶峰机械有限公司现共有各种智能数控、全自动化，半自动，卧立式，双柱龙门史金属带锯床，具有科技含量高，结构合理。性能稳定等特点，产品各地并远销国外市场，深的国内外客户的青睐。

#### 双柱立式带锯床操作面板说明

一、主要用途：双柱卧式带锯床是一种延续割锯的下料设备，主要用于割锯碳素结构钢、低合金钢、特殊合金和不锈钢酸钢等各种金属材料及铜、铝等有色金属材料。

二、安装：1.在锯床到位后，将地脚螺钉分别对准脚垫，并调整床台，使之水平。  
2.将后辅助材料调整，使之与床台水平。3.接通三相电源，采用380V电源，并应有良好的接地保护。  
4.油箱加入液压油，水箱加入乳化油及水混合。

三、开机前的准备：

- 1.检查油箱油位是否正常。
- 2.检查冷却液液位是否正常。
- 3.对照润滑油对油对照表，对应加油位置进行润滑。
- 4.打开锯轮盖板，锯轮是否按箭头方向运转，检查锯条位置是否合适。
- 5.调好导臂宽度，以及导臂下的锯条夹紧螺栓，夹紧锯条。
- 6.根据锯切材料的不同规格，选用不同齿形的锯条。这样达到更加理想的锯切效果。

浙江顶峰机械有限公司竭诚欢迎新老顾客致电询问！

自动卧式带锯床完整售后「在线咨询」由浙江顶峰机械有限公司提供。浙江顶峰机械有限公司是浙江丽水,锯床的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在顶峰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创顶峰机械更加美好的未来。同时本公司还是从事带锯床,带式锯床,卧式金属带锯床的厂家,欢迎来电咨询。