

方城南阳景区玻璃栈道包安装包设计

产品名称	方城南阳景区玻璃栈道包安装包设计
公司名称	南阳雅居园林绿化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南阳市信臣路与北京大道交叉口向北500米路东
联系电话	18625611577

产品详情

雅居多年来一直专注于玻璃隔断行业，公司产品系列有：阳光房、玻璃隔断、玻璃雨棚、玻璃电梯井、玻璃幕墙、玻璃栈道等各类玻璃工程。产品具有观赏性、实用性、隔音性、防火性、环保性、抗撞击性，使用寿命长。雅居产品用途广泛。欢迎前来咨询选购！

电梯运行突然加快怎么办?

电梯的运行速度不论是上行还是下行，均应在规定的额定速度范围内运行，一般不会超速，如果出现超速，在电梯控制系统内是有防超速装置，此时，该装置会自动动作，使电梯减速或停止运行。

雅居多年来一直专注于玻璃隔断行业，公司产品系列有：阳光房、玻璃隔断、玻璃雨棚、玻璃电梯井、玻璃幕墙、玻璃栈道等各类玻璃工程。产品具有观赏性、实用性、隔音性、防火性、环保性、抗撞击性，使用寿命长。雅居产品用途广泛。欢迎前来咨询选购！

电梯钢结构井道的主结构如何设计

梯钢结构井道的主结构是非常重要的一个核心部分，如果设计的不妥当，不仅会影响到整个电梯的质量，而且会危及到电梯乘客的安全。

根据电梯安装要求，选用150*150*方钢管6做为主结构竖向承重构件，要求对接焊缝进行坡口焊，焊缝饱

满。电梯导轨支架梁选用150*150*5方钢管做为主结构横向构件。考虑电梯为有机房电梯，机房底板选用12mm厚钢板，按电梯安装要求进行开孔预留。电梯机房及曳引机承重梁选用H300*150型钢进行安装。机房顶吊钩安装梁选用H300*150型钢进行安装，吊钩选用应满足吊装要求。以上所有钢结构外露铁件均做两遍喷砂防锈处理。

雅居多年来一直专注于玻璃隔断行业，公司产品系列有：阳光房、玻璃隔断、玻璃雨棚、玻璃电梯井、玻璃幕墙、玻璃栈道等各类玻璃工程。产品具有观赏性、实用性、隔音性、防火性、环保性、抗撞击性，使用寿命长。雅居产品用途广泛。欢迎前来咨询选购！

电梯井底坑有积水，是什么原因造成的？

（1）电梯井阴角四周严重渗漏原因：因底板先做防水层，再浇筑侧壁混凝土墙，这样导致电梯井侧壁混凝土墙跟底板断层，原施工防水层就没有起到应有的防水效果，这样地下水就会不断从断层处渗漏进电梯井内。

（2）土建施工时，底板的大量积水没有排干、排净，而直接把混凝土倒入水中，造成底板四周出现很多蜂窝、麻面、孔洞、疏松。与底板交接不严实，电梯井底部位置处在正负零水位线下3m，南阳景区玻璃栈道，地下水压较大，地下水通过孔洞、麻面、裂缝及疏松处渗漏至底坑，造成电梯井积水。（3）楼上漏水或井壁的四周墙渗漏水。

方城南阳景区玻璃栈道安装包设计由南阳雅居园林绿化有限公司提供。南阳雅居园林绿化有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。雅居——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市信臣路与北京大道交叉口向北500米路东，联系人：秦经理。