

帅尔杰冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家 孝感玻璃钢冷却塔

产品名称	帅尔杰冷却塔 玻璃钢冷却塔厂家 孝感玻璃钢冷却塔
公司名称	襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省襄阳市襄州区伙牌镇东莞石材城B区N25 栋
联系电话	13995792589

产品详情

冷却塔风机是循环水系统的核心设备，就循环水设备管理情况看，无论是从设备的数量、维修工作量、耗电量等哪个方面来讲，冷却塔风机都占有很大比重。风机台数占车间设备总量的57%，维修工时占总量的60%，电耗占总量的22%。如何在节能降耗、减少劳动力的情况下来保证设备的长周期运行，下面就简单讲一下措施：

- 1、横流式冷却塔宜控制填料顶部至风机吸入段下缘的高度等于或大于风机直径的0.2倍。
- 2、逆流式冷却塔填料顶面至风筒进口之间气流收缩段的高度应符合下列规定：

- 1、冷却塔填料的堵塞.冷却塔填料堵塞后会造成循环水存水现象，冷却塔塔内存水后也会导致漂水。
- 2、冷却塔水泵压力过大.冷却塔水泵压力一旦过大，会造成循环水流速过大，会直接导致冷却塔溅水现象严重。
- 3、冷却塔风量过大.冷却塔风量取决于冷却塔电机功率和风机角度，大风量也是导致冷却塔漂水现象的主要原因之一。
- 4、冷却塔进水温度过高.冷却塔进水温度过高会造成塔内和塔外的温差过大，室外的冷空气被吸入冷却塔内，遇到塔内的热水，玻璃钢冷却塔厂家，产生热交换，然后冷空气变成湿热空气，这些湿热空气里含有大量的水分子，然后被送到塔外，湿热空气在塔外又遇到冷空气，玻璃钢冷却塔配件，瞬间凝结成雾状或小水珠，形成冷却塔的漂水。
- 5、冷却塔喷头或者撒水管损坏.冷却塔喷头和撒水管损坏后会导致冷却塔局部区域大量的落水，水压过大溅水现象就越大，被风机吸走的水分子就越大。

1、玻璃钢冷却塔钢骨架：资料有好有差，选择好的就贵，选择差的就廉价.一样是角钢，3#和4#价值就不合，就是一致型号钢材还有材质厚薄之分，做成产质量量也就不合.

2、玻璃钢外壳：一样是树脂，用途不合，孝感玻璃钢冷却塔，价值不合.玻璃钢外壳厚度不合质量不合，价值不合.玻璃钢外壳厚度薄了廉价，厚了贵.曾经有同业的冷却塔组装好在运输历程中，冷却塔电机塌陷下去，为何玻璃钢承当不了冷却塔电机的重量.由于玻璃钢外壳做薄了，该增强的中间没有增强.由于冷却塔本钱低，价值低，有竞争力.做了这么多年冷却塔，历来就没有过由于玻璃钢外壳接受不了电机重量塌陷下去的，即使用了多年依然在运转中的也没有.

帅尔杰冷却塔(图)-玻璃钢冷却塔厂家-孝感玻璃钢冷却塔由襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂提供。襄阳市襄州区帅尔杰玻璃钢构件厂是从事“冷却塔,闭式冷却塔,圆形冷却塔,冷却塔公司”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：赵清元。