

梅州大棚膜 万德包装塑料厂 大棚膜厂

产品名称	梅州大棚膜 万德包装塑料厂 大棚膜厂
公司名称	万德包装塑料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号
联系电话	18665536482

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：佛山市南海区大沥万德包装材料商行

消雾膜：该膜在使用期内基本上无雾。产生雾气时，有时在棚顶环绕，大棚膜厂家，有时会扩散到整个棚内。雾气在0.5-2h内消失，清雾较多，雾气能够消除，但需要一定的时间。此类农膜透明性较好，但膜面有析出物，可能对流滴效果产生一定影响，通常使用含氟消雾剂能达到。

减雾膜：该膜在使用期内有轻雾，雾气状态较一般多功能膜有很大提高，产生雾气时，梅州大棚膜，雾气在0.5-5h内基本消失，达到轻雾或微雾。无雾的天数较少，雾气消失的速度慢，农膜内表面有粘状物质，流滴状态较差。通常使用含硅减雾剂就能达到。

大棚无滴膜是重要的农业生产资料，其性能的好坏直接影响到了农作物的生产。近年来，我们在生产大棚膜的同时，不断进行质量检测，也总结出了一套无需任何检测设备就能检验出大棚无滴膜性能好坏的办法。

- 1、准备一支带有5号针头的注射qi；
- 2、把要选购的大棚膜剪下大于4厘米的一块；
- 3、将剪下的大棚膜平铺在平面桌上，注射qi吸入蒸馏水或纯净水，通过细小的枕头在膜上分别注射一滴小水珠。

4、观察水珠在膜上的变化情况，如果扩散速度快、面积大，那么这块膜的无滴性能好，否则就比较差了。

近年来农业可谓是发展迅速，大棚膜报价，这离不开我们勤劳吃苦的老百姓，现在越来越多的老百姓都种起了大棚，有的刚准备种大棚却又不知道怎么把大棚膜怎么盖上去，下面大棚膜厂家来告诉大家盖大棚膜的方法：

固定棚膜的上端，一人在大棚的东边，大棚膜厂，将钢丝固定在拉绳上面，另一人在大棚的西边扯动拉绳，可以趁势用钢丝穿过棚膜，然后，再把钢丝的这端固定在大棚西面墙处的地锚上，钢丝另一端用钳子拧紧固定。然后用铁丝，把棚膜的上端捆绑在竹竿上，隔一竹竿捆绑一次。捆绑后的铁丝头要朝下。

梅州大棚膜-万德包装塑料厂-大棚膜厂由佛山市南海区大沥万德包装材料商行提供。佛山市南海区大沥万德包装材料商行为客户提供“塑料包装材料,劳保用品,建筑材料,防护包装,胶袋包装,工艺包”等业务，公司拥有“万德包装 万事吉利包装”等品牌，专注于塑料材料等行业。，在佛山市南海区盐步镇平地南国小商品城东区197号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：陈经理。