

东营焊锡机 半自动焊锡机 炜煌电子机械

产品名称	东营焊锡机 半自动焊锡机 炜煌电子机械
公司名称	昆山炜煌电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇水秀路1911号8号房
联系电话	13616281518

产品详情

全自动焊锡机注意事项：

1、焊接机作业员必须经过培训合格后方可操作本机器，未授权的员工不得私自操作；

台式四轴自动焊锡机

2、操作时应注意安全，手不可接触烙铁头；

3、新换烙铁头是应该先将温度调节至220 ，让烙铁头充分吃锡后再将温度调节回所需温度进行正常操作。

4、全自动焊锡机停止使用时，应关掉电源，东营焊锡机，加锡保养并打扫干净机体及操作台；

5、当操作员工发现设备异常时应报相关人员进行维修后方可使用。

快速回温的TM烙铁头可安装于全系列机种为将来“无铅焊锡”的趋势所设计，自动焊锡机，的热电耦位于烙铁前端。所以能感测到烙铁头前端温度的细微变化。

六秒钟之内即可达到300度C。

卡式设计的烙铁头可快速更换并且方便容易。

烙铁形式多样化，可快速解决高难度焊锡工艺。

防锡爆的送锡器ZSB可安装于全系列机种中

在精密送锡的同时，半自动焊锡机，刀状齿轮在锡丝的侧面突出小防让助焊剂渗出，使焊锡过程中不会

因助焊剂沸腾而产生“锡爆”而保证焊接部位的清洁，也不会有助焊剂或是锡爆所产生的锡球影响到PCB板上其他的敏感部件。

日常维护及保养焊接机

月检查及维护

1.润滑机器人各轴。其中1-6轴加白色的润滑油。油号86E006。2.RP变位机和RTS轨道上的红色油嘴加黄油。油号:86K007 3.RP变位机上的蓝色加油嘴加灰色的导电脂。油号:86K004 4.送丝轮滚针轴承加润滑油。(少量黄油即可)5.清理清枪装置，加注气动马达润滑油。(普通机油即可)6.用压缩空气清理控制柜及焊机。7.检查焊机水箱冷却水水位，及时补充冷却液(纯净水加少许工业酒精即可)8.完成1-8项的工作外，执行周检的所有项目。

东营焊锡机-半自动焊锡机-炜煌电子机械(推荐商家)由昆山炜煌电子机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。昆山炜煌电子机械有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属线、管、板制造设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!