

华牧养殖质量可靠 畜牧温室大棚建设多少钱 营口畜牧温室大棚

产品名称	华牧养殖质量可靠 畜牧温室大棚建设多少钱 营口畜牧温室大棚
公司名称	宁津县华牧养殖设备加工
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县钢材市场六道四段
联系电话	13792210658 13792210658

产品详情

(1) 大棚搭建：选择向阳、避风、高燥、排水良好，营口畜牧温室大棚，没有土壤害的地方搭棚。

(2) 塑料薄膜维护：扣膜时要尽量避免棚膜的机械损伤，特别是竹架大棚，在扣膜前应先把架表面突出的部分削平，或用旧布包扎好。用弹簧固定时，畜牧养殖温室大棚管厂家，在卡槽处应加垫一层旧报纸。另外要注意避免新旧薄膜长期接触，以免加速新膜的老化。在通风换气时要小心操作。

薄膜受冻或曝晒，会促进老化，钢管在夏天经太阳曝晒，温度可上升到60—70℃，从而加速薄膜老化破碎。

薄膜使用过程中，难免有破孔，要及时用粘合剂或胶带粘补。

冬季大棚保温 的建议

后墙挂反光膜：在温室大棚后墙上挂一道地膜反光，可提高栽培床光照强度，晚上使墙体所慢释放于室内，可保持后半夜较高温度，防止株苗冻害。

电灯补光增温：温室大棚内安装电灯，阴天早晚开灯给蔬菜各补光3—4小时，不仅增温，还可提高产量10%—40%，缩短生长期17—21天。

临时性加温：当大棚内白天温度低于15℃，畜牧温室大棚建设多少钱，夜间温度低于5℃时，就有可能发生寒害或冻害。夜间要采取临时加温措施，人工补充热能。在棚内放置几个煤球炉，可提高棚内温度。温室大棚应先通风，后进入。

及时清除棚上积雪：雨雪天气应注意加固温室大棚，及时扫除棚上的积雪，防因积雪造成温室大棚倒塌。及时做好大棚两边的清沟排水工作，发生积雪时应及时扫除。雨雪来临时应及时关闭大棚，

畜牧温室大棚简介，以防雨雪淋入大棚内，同时做好温室大棚两边的清沟排水工作。

养殖大棚需制定严格的防疫程序

畜产品生产者必须制定严格的防疫制度，制定防疫制度要考虑以下五个方面：

- 一是常规卫生消毒，包括饲料、饮水、用具、畜禽舍等等；
- 二是了解周围环境，不在疫区购买饲料或畜禽；
- 三是定期防疫注射，尤其是春秋季节疫；
- 四是注重的隔离、流毒、和处理，有效控制疫情；
- 五是坚持畜禽群体观察制度，以便早期发现问题早期处理，把损失减少到低程度。

华牧养殖质量可靠-畜牧温室大棚建设多少钱-营口畜牧温室大棚由宁津县华牧养殖设备加工提供。宁津县华牧养殖设备加工拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事山西抽鸡粪机，北京干抽粪机，干湿抽粪机的厂家，欢迎来电咨询。