

# 上高中央空调 中央空调新风系统 特美悦舒适家

产品名称	上高中央空调 中央空调新风系统 特美悦舒适家
公司名称	南昌特美悦暖通技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省南昌市青山湖区解放路999号香江商贸中心B区香江中路81号
联系电话	15207913888 15207913888

## 产品详情

中央空调冷水机组低压故障原因有哪些呢？

天气越来越冷，使用空调制热的场所也越来越多，商用中央空调冷水机组低压故障会造成能源消耗加大、制冷量变小等现象。那么，中央空调冷水机组低压故障原因有哪些呢？

- 1、外界气温较低：外界气温较低时，冷却水低温开机运行;或冷冻油温度过低，制冷器无法得到完全分离，都会产生低压故障。如果是冷却水温度过低，可关闭冷却塔或节流冷却水来提高冷却水温度。如果是冷冻油温度过低，可对冷水机组组延长预热时间，冷冻油温度回升至正常既可解决。
- 2、系统管道堵塞：冷水机组组组装时，难免有杂质渗入系统，使用久了，也会造成各种杂质进入系统内，这时过滤器堵塞，冷媒通过量减少，回气量减少，出现低压故障。需要通过清洗过滤器、冷凝器、蒸发器，来解决系统管道堵塞造成的低压故障。
- 3、制冷剂不足或者泄露：制冷剂不足，上高中央空调，会导致系统内压力失常，造成吸气压力降低，冷水机组组低压报警，设备停止运转，而制冷剂泄露的部位，中央空调新风系统，可从压缩机、冷凝器、过滤器、膨胀阀和蒸发器等配件管道连接处进行诊断，排除故障后，充注适量制冷剂，即可解决。
- 4、膨胀阀开度过小或损坏：膨胀阀是制冷系统的节流装置，过小就会产生较小的制冷量，而通过节流的制冷蒸汽过少，就会造成压缩机进气压力变小，造成低压故障的出现。

怎样选择中央空调？

中央空调美观节能、舒适等优点被越来越多场所的用户所选择，但如何选择一家具有服务实力的中央空调商，却是令很多人头疼的问题。那么如何选择中央空调呢？

1、查看授权：首先我们要知道中央空调生产厂家是不会直接参与销售和安装，都是由的中央空销商或代理商完成，所以看厂家授权资格是衡量中央空销商的的重要标准。

2、是否具有安装资质：中央空调行业素有“三分产品，七分安装”之说，足可见安装的重要性，尤其对于商用场所来说，水系统中央空调，中央空调能否正常、舒适的运行，尤为重要。安装资质是国家建设部颁发的认证资质，正规的中央空调公司必须获得三级资质才能施工安装，它是衡量中央空调施工好坏的标准，也是质量的可靠保证。

3、看设计方案：中央空调的设计也是非常重要的，一个好的设计方案可以使得中央空调整体价值实现大化，可以在前期规避很多工程问题。

4、看工地：我们一定不要嫌麻烦不看工地，一定要去正在施工和已经施工完成的工地去看，看看施工工艺及材料，也可以和已经选择的客户交流。

夏季，中央空调 地暖，办公室使用中央空调需要注意些什么？

1、由于中央空调使用场所为密闭空间，为保证办公场所内的空气质量，当中央空调开启时，应尽可能不在室内抽烟，以免影响其他人员的办公环境；

2、在办公室使用中央空调时，风口一定不能直接对着人吹，这样会让员工感觉不舒适，从而影响工作效率。

3、会议室、接待室需要使用中央空调时，可以提前10-15分钟开启，确保使用时室内温度已经达到合适的状态。

4、在办公室使用中央空调的时，还要注意提前将所有门窗都关闭，门窗打开不仅会影响空调的使用效果，还会增加空调能耗。

5、当临近下班或者办公室人员长时间离开时，应提前15分钟左右关闭办公室的中央空调，避免长时间在无人的状态下使用中央空调，从而造成空调用电量的损耗。

6、为了确保办公场所中央空调能够保持稳定运行，应定期让的维护人员对中央空调系统进行检查，以便于及时发现和解决问题。

上高中央空调-中央空调新风系统-特美悦舒适家(推荐商家)由南昌特美悦暖通技术有限公司提供。“南昌中央空调,南昌新风系统安装,南昌地源热泵,南昌中央净水”选择南昌特美悦暖通技术有限公司，公司位于：南昌市西湖区力高滨江国际天郡A座801室，多年来，特美悦舒适家坚持为客户提供好的服务，联系人：徐经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。特美悦舒适家期待成为您的长期合作伙伴！