悬挂式永磁除铁器价格 珠海悬挂式永磁除铁器 马鞍山起劲

产品名称	悬挂式永磁除铁器价格 珠海悬挂式永磁除铁器 马鞍山起劲
公司名称	马鞍山起劲磁塑科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市当涂经济开发区
联系电话	18955335780 18955335780

产品详情

盘式电磁除铁器安装方式选择

悬挂安装方式分为倾斜、水平两种,它们均与除铁器定位在输料皮带的某个相关位置工作有关。1、倾斜式安装(1)

设置在输料皮带机头上方除铁时,对带式除铁器须纵向倾斜安装。除铁器的主传动滚筒在低位。

挂安装方式分为倾斜、水平两种,它们均与除铁器定位在输料皮带的某个相关位置工作有关。1、倾斜式安装(1)设置在输料皮带机头上方除铁时,对带式除铁器须纵向倾斜安装。除铁器的主传动滚筒在低位。

除铁器是一种用于去除大块非磁性材料中铁零件的电磁设备。为了保证设备有良好的使用效果,我们通常需要在使用前对设备进行调试。让我们来了解一下除铁器选型的注意事项吧。

- 1、当用户对杂质铁去除率要求较高时,杂质铁中锰钢较多,类似球体较多,晶粒较大,料层较厚,建议:选择除铁器选择一或二级多级除铁,一般应不少于两个等级。多级除铁应在输送机头部安装自动除铁 装置,在输送机中部安装手动除铁装置。
- 2、使用永磁体或电磁型时,输送机的皮带宽度在1400毫米以下,尽可能使用电磁型时,皮带宽度在1600 毫米以上。
- 3、当物料中铁含量较大时,应选择具有自动除铁功能的除铁设备。
- 4、当功率容量有,使用永磁除铁设备。
- 5、当现场使用环境恶劣,悬挂式永磁除铁器价格,灰尘较多时,选择永磁除铁器。

- 6、除铁设备防爆外,可选择永磁型。
- 7、为了便于除铁器顺利吸出杂质铁,提高除铁效果,可以在面向设备底部的输送带下安装无磁平辊,皮带可以拱起。

自卸式除铁器的操作章程

在自卸式除铁器的运行中,复合磁系由高矫顽力和高剩磁的特种永磁体"钕铁硼"组成。当颗粒材料通过除铁器时,混合在材料中的铁磁杂质被吸收约0.1-0.36kg。由于除铁器上的皮带继续运行,当吸附在皮带上的铁磁材料通过非磁性区域时,被皮带上的铁件刮出,抛入集铁箱,实现了连续自动除铁的目的。

操作规程:

(一)一般要求:

- 1.定要经过本工种专长和平安、技能培训,考试合格,取得操作资格证后,方可持证上岗。
- 2.熟悉本作业的工艺作用,了解煤的含杂物量情况。
- 3. 熟知自卸式除铁器的结构、性能及工作原理,悬挂式永磁除铁器价格,熟悉其操作方法,珠海悬挂式永磁除铁器,平安要求和除去一般故障的方法。
- 4.严格执行平安规程、技能操作规程、岗位责任制、交接班制度和其他有关规定。
- 5. 上岗时按规定穿戴好保护用品。

(二)平安规定:

- 1.在自卸式除铁器的皮带运行过程中,严禁在卸料前停留在原位,悬挂式永磁除铁器多少钱,严禁身体任意部位进入卸料槽下。
- 2.在操作和工作条件下,严禁带式输送机和除铁机除铁。
- 3.禁止用水冲洗设备。
- 4.严禁站在除铁器下清理铁屑等杂物。
- (三)自卸式除铁器前期准备:
- 1.启动前按《选煤厂机电设备通用检验规程》的要求对除铁器各部件进行检查,发现问题及时报告处理 。
- 2.认真检查平安保护装置是否平安靠谱,除铁溜槽是否堵塞,发现问题及时处理。
- 3.检修或处理除铁器故障时,定要切断电源。
- 4.自卸式除铁器在运行中,严禁在除铁器和除铁器下的出口周围走动、停留或清理铁器,以免铁器损害 到人。

悬挂式永磁除铁器价格-珠海悬挂式永磁除铁器-马鞍山起劲由马鞍山起劲磁塑科技有限公司提供。马鞍

山起劲磁塑科技有限公司在冶金工具这一领域倾注了诸多的热忱和热情,起劲磁塑一直以客户为中心、 为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:温经理。