

# JP户外综合开关柜 北京创福新锐公司

产品名称	JP户外综合开关柜 北京创福新锐公司
公司名称	北京创福新锐电器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市房山区阎村镇二合庄村28号
联系电话	18910263993

## 产品详情

### MNS型低压开关柜抽屉柜

MNS型低压抽出式成套开关设备(以下简称开关柜)为适应电力工业发展的需求，参考国外MNS系列低压开关柜设计并加以改进开发的低压开关柜，该产品符合GB7251、VDE660和ZBK36001-89《低压抽出式成套开关设备》、IEC439规定MNS型低压开关柜适应各种供电、配电的需要，能广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。

如果您对公司及产品感兴趣，JP户外综合开关柜，欢迎您来电或来访。

### 低压开关柜在使用中发热怎么办？

一般开关柜的发热部位主要是开关触点和线排连接点，其原因是触点和连接点的接触电阻变大所引起，解决办法也十分简单，那就是加强对开关柜的日常检查维护工作。

北京创福新锐技术人员为您解答 MNS系列产品：外形统一，JP户外综合开关柜批发，精度高、抽屉互换性好；可容纳更多的功能单元，节约建设用地；

GCS低压抽出式开关柜：具有较高的技术性能指标，能够适应电力市场发展需要，并可与现有引进的产品竞争。

GGD型交流低压开关柜：具有机构合理，安装维护方便，防护性能好，分断能力高，容量大，分段能力强，动稳定性强，电气方案实用性广

GCK型柜：分段能力高，动热稳定性好，结构先进合理，电器方案灵活，系列性、通用性强，各种方案单元任意组合

有任何关于开关柜方面的问题可直接咨询我们，我们有12年的经验实力。

北京创福新锐电器设备有限公司致开关柜、控制柜等行业技术服务，创福新锐竭诚为您服务！

### 谐波对低压配电柜的危害有哪些？

使得配电柜变绕组发热，降低配变寿命；

谐波次数高频率上升，导致导体的交流电阻增大，使得低压配电柜内电缆允许通过的电流减少，降低了输电效率；

低压配电柜存在谐波时，投入电容器后其端电压增大，JP户外综合开关柜定制，通过电容器的电流就增大，JP户外综合开关柜定制加工，使电容器损耗功率增加。

北京创福新锐电器设备有限公司主营开关柜，如需了解更多详情，欢迎与我们交流!

### JP户外综合开关柜-

北京创福新锐公司由北京创福新锐电器设备有限公司提供。北京创福新锐电器设备有限公司是北京丰台区,工业自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在创福新锐领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创创福新锐更加美好的未来。