

# 巩义兴中煤棒成型机 六棱型煤棒生产线 煤棒生产线

产品名称	巩义兴中煤棒成型机 六棱型煤棒生产线 煤棒生产线
公司名称	巩义孝义兴中机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省巩义市工业园区
联系电话	18638168133

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：巩义孝义兴中机械制造有限公司

煤棒机属于型煤设备、型炭设备的主机，要想在未来市场竞争中取得胜利，了解发展趋势是关键。作为煤棒机从业者，四方煤棒生产线，笔者认为煤棒机发展呈现出以下趋势：

### 一、操作更加人性化

操作人性化的煤棒机将带动时代潮流，成为现代提倡节能、能源再利用的发展趋势，生产的煤棒机可更换成型模头，让所生产的煤棒呈现梅花形、方形、圆形、六边形、八边形、四边形等多种规格，直径大小也可以根据用户们的需要来订做，煤棒机是可一机多用、废料再利用，能源在利用、节能的方向发展；

二、质量和技术要求 随着煤棒机的发展，质量和技术将成为企业赖以生存的生命线，因此对质量和技术要求会越来越高，质量和技术将成为发展趋势。

煤棒机很可能存在纰漏或尚未安装调试好，危险还是存在的，为了安\*起见，试机操作时注意以下事项：

- 1、试机前要把相关安装、准备工作做好，不说万事俱备也要达到没有纰漏。
- 2、准备好物料煤粉、炭粉都可行，不能到机器已经运行了物料还没弄好，特别是比较干的煤粉，还需要加水、加粘合剂，煤粉不能太干也不能太湿、要先湿后干，否则性能再好的空心煤棒机也不会发挥出良

好的性能，终造成“千里马”被埋没的局面。

2、启动空心煤棒机后要空转几分钟然后再上料，这一过程的意义在于磨合预热，而且出现问题了能及时修理解决，若上料后再去解决将会非常麻烦和不便。

3、煤棒机空转正常后就可投料生产了，带料生产是试机的关键阶段，需要注意的是不可先上料再启动煤棒机，大型煤棒生产线，而是要遵循先开机后下料的原则，这样就不会造成煤棒机的巨大负荷，烧坏电机、不出料、憋机等现象发生。

#### 一、煤棒机在开机前需要注意的事项:

1、煤棒机生产时机头正前方严禁站人；2、煤棒机开机前要先在机器转动部位轴承要定期加入润滑油；3、原料需要经过处理，煤棒生产线，颗粒粒度小于2mm，加水、加粘合剂搅拌均匀；（注：您的原料过干时，会造成模具堵塞，严重时会造成主轴扭损、齿轮、电机损坏，影响生产；搅拌后的原料料不要太干，太干也容易堵塞）；4、您的原理过湿时，也会影响产量及成品棒的质量；5、轴承定期加注黄油，变速箱加注30#机油；6、煤棒机在开机时先空转两分钟，正常后再下料；7、煤棒机停机前先停止下料，待物料挤出后停机，用水清理其内部；8、由于上述原因所印发的机器故障均不在保修范围之内。

#### 炭粉成型设备生产流程简介：

（1）准备好需要成型制棒的原材料：例如：锯末、树枝树皮、废料、稻壳、垃圾、废料竹子、咖啡渣、椰子壳、花生壳、棕榈叶等生物质不同的废料农作物；（2）将1中所述的生物质原材料用建造好的炭化池自燃，然后进行炭化8-11个小时三吨原料炭化出一吨的炭块或炭粉；（3）然后将好的炭块先用炭粉粉碎机粉碎成2mm以下的炭粉；（4）粉碎好的炭粉需要加入适当的粘合剂用轮碾机搅拌均匀；（5）碾压、搅拌好的炭粉干湿度掌握好好在35%左右即可，然后下一步就可以用主机炭粉成型机成型制棒了。

通过炭粉成型设备生产线制出的成品炭棒外觀光滑、规则，晾晒后的成品棒燃烧时、无味；可用作大型烧烤、锅炉型取暖、火锅型用炭、农业、工业、能源、运输等多功能应用，是可变废为宝、能源利用、节能的新型设备。

巩义兴中煤棒成型机(图)-六棱型煤棒生产线-煤棒生产线由巩义孝义兴中机械制造有限公司提供。巩义孝义兴中机械制造有限公司在节能设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，巩义兴中机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：曹经理。