

镀锌生产线升级厂家 凯宏机电 延边镀锌生产线升级

产品名称	镀锌生产线升级厂家 凯宏机电 延边镀锌生产线升级
公司名称	山东省博兴县凯宏机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省滨州市博兴县经济开发区天元上东城南商 铺东首
联系电话	15318206877

产品详情

镀锌生产线设计时取消了对垂度控制的要求

山东省博兴县凯宏机电设备有限公司是一家集科研、制造、销售于一体从事彩涂镀锌冷轧生产线设计制造、安装、调试及维修的生产厂家。公司引进了先进的技术水平，并拥有数台国外先进的加工设备。现代化的设施和先进的管理系统，为生产、、环保、节能产品提供了可靠地保证。

- (1) 镀锌生产线设计时取消了对垂度控制的要求，因为它是在特定高张力运行；
- (2) 高额定张力，与垂度系统相比时，改善了带钢纠偏控制。

热镀锌生产线

对于热镀锌大家都非常熟悉，热镀锌工艺就是将金属锌块经过高温熔化成一定温度的锌水，镀锌生产线升级图片，让后将要热镀的金属物件投放到锌液中，使被镀锌物件表面粘附上洗液，让后对其进行冷却，延边镀锌生产线升级，这种工艺就被称作热镀锌工艺。那么在热镀锌过程中锌块融化会产部分锌渣，产生的锌渣会和锌液一起被附着在金属的表面形成锌溜，从而影响镀锌层的质量，更而造成镀锌层的粗糙不光滑的表面。而对于热镀锌企业来说，锌渣的存在提高了金属镀件的上锌量，上锌量一高企业的消耗的洗液就会多，而锌块的价格不菲，从而使镀锌企业在盈利上有所损失，镀锌生产线升级制造商，所以在热镀锌工艺中要控制好温度，镀锌生产线升级厂家，要不定时的清理镀锌设备中的锌渣，以免带来名利两失的后果。

湿法热镀锌

钢板表面的溶剂不经烘干（即表面还是湿的）就进入起表面覆盖有熔融态溶剂的锌液进行热镀锌。此方法的缺点是：

a.只能在无铅状态下镀锌，镀层的合金层很厚且粘附性很坏。

b.生成的锌渣都积存在锌液和铅液的界面处而不能沉积锅底（因为锌渣的比重大于锌液而小于铅液），这样钢板因穿过锌层污染了表面。因此，该方法已基本被淘汰。

镀锌生产线升级厂家-凯宏机电(在线咨询)-延边镀锌生产线升级由山东省博兴县凯宏机电设备有限公司提供。“彩涂生产线设计安装,镀锌生产线设计安装,彩铝卷生产线设计安装”选择山东省博兴县凯宏机电设备有限公司，公司位于：山东省滨州市博兴县经济开发区天元上东城南商铺东首，多年来，凯宏机电坚持为客户提供好的服务，联系人：屈剑喜。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。凯宏机电期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司还是从事滨州彩涂生产线设计，镀锌生产线设计，镀锌生产线设计厂家的厂家，欢迎来电咨询。